

**MENGURANGI DEFECT TOSOU BUTSU ALLOY WHEEL
PADA PROSES PENGECATAN MENGGUNAKAN METODE
LEAN AND GREEN SIX SIGMA DI PT. CMVVI**

TESIS



Untuk menyusun Tesis pada Program Studi Magister Teknik Industri
Peminatan Manajemen Industri
Program Pascasarjana
Institut Teknologi Nasional Malang

**Oleh
Iwan Oktavianto
NIM. 21.111.005**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INDUSTRI
PEMINATAN MANAJEMEN INDUSTRI**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
JULI
2024**

**MENGURANGI DEFECT TOSOU BUTSU ALLOY WHEEL PADA
PROSES PENGECATAN MENGGUNAKAN METODE LEAN AND
GREEN SIX SIGMA DI PT. CMVVI
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INDUSTRI**

TESIS

**Diajukan kepada
Institut Teknologi Nasional Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister Teknik Industri**

OLEH:

**Iwan Oktavianto
21.111.005**

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
JULI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

MENGURANGI DEFECT TOSOU BUTSU ALLOY WHEEL PADA PROSES
PENGECATAN MENGGUNAKAN METODE LEAN AND GREEN SIX
SIGMA DI PT. CMVVI

Tesis oleh **Iwan Oktavianto, 21111005**, ini telah diperiksa dan disetujui dalam ujian.

Malang, 20 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ellysa Nursanti, ST.,MT
NIP.Y. 103.000.0357


Ir. Fuad Achmadi, MSc., Ph.D
NIP.Y. 072.011.6103

Mengetahui:

Institut Teknologi Nasional Malang

Program Pascasarjana

Program Pascasarjana ITN Malang
Direktur,



Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT
NIP.Y. 101.870.0153

Magister Teknik Industri
Ketua Program Studi



Dr. Renny Septiari, ST, MT
NIP.P. 103.130.0468



PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

BERITA ACARA UJIAN TESIS
PROGRAM STUDI : MAGISTER TEKNIK INDUSTRI

NAMA : IWAN OKTAVIANTO
NIM : 21111005
JURUSAN : TEKNIK INDUSTRI
PEMINATAN : MANAJEMEN INDUSTRI
eJUDUL : MENGURANGI DEFECT TOSOU BUTSU ALLOY WHEEL PADA PROSES PENGECASTAN MENGGUNAKAN METODE LEAN AND GREEN SIX SIGMA DI PT. CMVVI

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Tesis Jenjang Program Studi Pascasarjana Magister Teknik.

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 20 Februari 2024
Dengan Nilai :

Panitia Ujian Tesis,

KETUA

SEKRETARIS

Dr. Ellysa Nursanti, ST., MT
NIP.Y. 103.000.0357

Ir. Fuad Achmadi, MSc., Ph.D
NIP.Y. 072.011.6103

Panitia Ujian Tesis,

PENGUJI I

Prof. Dr. Ir. Julianus Hutabarat, MSIE
NIP.Y.101.850.0094

PENGUJI II

Ir. Fourry Handoko, ST, SS, MT, Ph.D, IPU,
ASEAN Eng.,
NIP.Y. 103.010.0359

PERYATAAN
ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Magister Teknik) di batalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Malang, 16 Februari 2024

Iwan Oktavianto
NIM: 21.111.005

Using the Lean and Green Six Sigma Method at PT. XYZ, this Painting Process aims to Reduce Tosou Butsu Alloy Wheel Defects

Iwan Oktavianto^{1*}, Ellysa Nursantiz², Fuad Achmadi³

Malang National Institute of Technology, Malang, East Java, Indonesia

E-mail: khafi.raihan14@gmail.com

ABSTRACT

Aluminium wheels are a significant component of the automotive industry, but opinions about their quality are primarily based on how they look. As a result, finishing is crucial to the production process in the wheel industry. Efforts must be made to reduce the frequency of Tosou Butsu flaws in the painting process, which most frequently occur in the paint section, even though

there are still a lot of errors in the wheel production process. Therefore, to lessen the chance of Tosou Butsu faults developing during the wheel finishing process, the Lean & Green Six Sigma technique is applied. Measure, Analyze, Improve, Control, and Define are the five stages of the Six Sigma methodology (DMAIC). Conversely, the Six Sigma level has grown from $3,417\sigma$, which

was the level before the Sigma was repaired, to $3,750\sigma$ in Sigma level 3 conditions, or level 4 conditions, with the potential for Tosou Butsu defects to occur at 12104 for a million production processes. Six Sigma is then applied to in this investigation, the painting procedure was able to lower the percentage of Tosou Butsu faults from 0.0276 to 0.0121. In order to optimize efficiency

and focus on system mechanisms that align with standard operating procedures and human resource development, the Six Sigma process needs to be applied regularly and refined until the Sigma level reaches 6σ .

Keywords: Lean and Green Six Sigma, DMAIC, FMEA, Defect Tosou Butsu.

Mengurangi Defect Tosou Butsu Alloy Wheel pada Proses Pengecatan Menggunakan Metode Lean And Green Six Sigma di PT XYZ

Iwan Oktavianto^{1*}, Ellysa Nursanti², Fuad Achmadi³

Institut Teknologi Nasional Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia

* Email untuk Korespondensi: khafi.raihan14@gmail.com

ABSTRAK

Pada proses pengecatan *alloy wheel*, terdapat beberapa jenis defect yang sering terjadi, salah satunya adalah defect *tosou butsu*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi tingkat defect (cacat) pada proses pengecatan *alloy wheel* di PT XYZ menggunakan pendekatan Lean and Green Six Sigma.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dalam metodologi penelitiannya. Pengumpulan data dilakukan melalui survei yang melibatkan observasi langsung dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis. Hasil dari penelitian menemukan bahwa untuk mengurangi tingkat cacat pada proses pengecatan *alloy wheel* di PT XYZ, dapat diterapkan dan dijalankan mekanisme sistem pengendalian yang telah dikembangkan untuk memastikan bahwa setiap subproses dapat dijalankan dengan terkendali, mencegah terjadinya cacat berulang, serta untuk memastikan produk *Alloy Wheel* diproduksi sesuai standar yang ditetapkan.

Kata kunci:

Defect Tosou Butsu Alloy Wheel, Pengecatan, Lean and Green Six Sigma

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Allhamdulillah Kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini dengan judul : “MENGURANGI DEFECT TOSOU BUTSU ALLOY WHEEL PADA PROSES PENGECATAN MENGGUNAKAN METODE LEAN AND GREEN SIX SIGMA di PT CMVVI” Laporan tesis ini selain merupakan salah satu syarat akademis yang harus ditempuh oleh mahasiswa program pasca sarjana, juga untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembaca. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Awan Uji Krismanto, ST., MT., Ph.D., Selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT Selaku Direktur Program Pascasarjana, Institut Teknologi Nasional Malang.
3. Ibu Dr. Renny Septiary, ST, MT, Selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Industri, Institut Teknologi Nasional Malang.
4. Ibu Dr. Ellysa Nursanti ST, MT, Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Dr. Dimas Indra Laksamana ST, MT, Selaku Sekertaris Program PascaSarjana dan Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Teknik Industri beserta rekan-rekan, Institut Teknologi Nasional Malang.
7. Bapak dan Ibu bagian administrasi Program PascaSarjana, Institut Teknologi Nasional Malang.
8. Orang Tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat serta nasehat kepada penulis.

Saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna kesempurnaan Tesis ini, dan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya. Dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada kita semua. Amin.

Malang, Februari 2024
Penulis

(Iwan Oktavianto)

Nim : 21.111.005

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Masalah	8
1.6 Asumsi	9
1.7 <i>Metodologi</i> Penelitian.....	9
1.8 <i>Sistematika</i> Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dimensi Kualitas Produk.....	11
2.2 Pengendalian Kualitas	11
2.2.1 <i>Quality Control</i>	11
2.2.2 Dimensi Kualitas Produk	13
2.3 Pendekatan Proses Produksi	13
2.4 <i>Six Sigma</i>	14
2.4.1 Konsep <i>Six Sigma</i>	15
2.4.2 Tahap-Tahap Pengendalian Kualitas Dengan <i>Six Sigma DMAIC</i> ..	15
2.5 <i>Lean Six Sigma</i>	18
2.6 Tahapan Penerapan <i>Lean Six Sigma</i>	19
2.7 <i>Green Six Sigma</i>	20
2.8 Penelitian Terdahulu.....	21
2.9 <i>Research Gap</i>	23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	31
3.2	Sumber Data	31
3.3	Metode Pengumpulan Data	31
3.4	Analisis Data.....	32
3.5	Diagram Alir Penelitian.....	36
3.6	Gambaran Akhir Penelitian	37

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1	<i>Define</i>	39
	4.1.1 Objek Penelitian.....	39
	4.1.2 Alur Proses Produksi	39
	4.1.3 <i>Pareto Chart</i>	43
	4.1.4 <i>Critical To Quality (CTQ)</i>	49
4.2	<i>Measure</i> (Pengukuran)	49
	4.2.1 <i>Control Chart (P)</i>	50
	4.2.2 Pengukuran Tingkat Kinerja Proses	57
4.3	<i>Analyze</i> (Analisa)	61
	4.3.1 <i>Pareto Chart</i>	61
	4.3.2 <i>Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)</i>	62
4.4	<i>Improvement</i> (Perbaikan).....	75
4.5	Mekanisme Kontrol	75
4.6	Hasil Implementasi Perbaikan dan Mekanisme Kontrol.....	85

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Data Jumlah <i>Defect</i> Februari-juli 2022.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.2 Posisi Penelitian	29
Tabel 3.1 Perhitungan Kapabilitas Proses.....	35
Tabel 3.2 Tindakan Perbaikan Proses Produksi	35
Tabel 3.3. Mekanisme Proses Kontrol	36
Tabel 4.1 Setting Parameter Powder	44
Tabel 4.2 Setting Parameter Color	45
Tabel 4.3 Setting Parameter Edge Clear.....	46
Tabel 4.4 Setting Parameter Top Clear	47
Tabel 4.5 <i>Critical to quality</i> Selama Bulan Februari-Juli 2022	49
Tabel 4.6 Data Cacat <i>Tosou Butsu</i>	51
Tabel 4.7 <i>Control Chart</i> (p) <i>Tosou Butsu</i>	51
Tabel 4.8 Data Cacat <i>Ito Butsu</i>	52
Tabel 4.9 <i>Control Chart</i> (p) Pada Jenis <i>Ito Butsu</i>	53
Tabel 4.10 Data Cacat <i>Kuro Butsu</i>	54
Tabel 4.11 <i>Control Chart</i> (p) Pada Jenis <i>Kuro Butsu</i>	54
Tabel 4.12 Data Cacat <i>Butsu</i> Secara Menyeluruh	55
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan <i>Control Chart</i> (p) Keseluruhan Jenis Cacat	56
Tabel 4.14 Hasil Perhitungan Nilai DPMO.....	57
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan <i>Level Sigma</i>	58
Tabel 4.16 Hasil Perhitungan Kapabilitas Proses (CP).....	59
Tabel 4.17 Kriteria <i>Severity</i>	63
Tabel 4.18 Kriteria <i>Occurance</i>	64
Tabel 4.19 Kriteria <i>Detection</i>	65
Tabel 4.20 FMEA Cacat Produk <i>Alloy Wheel</i>	65
Tabel 4.21 Ringkasan Nilai RPN	67
Tabel 4.22 Tindakan Perbaikan.....	76
Tabel 4.23 Mekanisme Sistem Kontrol.....	79

Tabel 4.24	Data Produk Cacat Setelah Perbaikan.....	86
Tabel 4.25	<i>Control Chart (P)</i> Setelah Perbaikan	89
Tabel 4.26	Nilai DPMO Dan <i>Level Sigma</i> Setelah Perbaikan	90

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Grafik Jumlah <i>Defect</i> Februari-Juli 2022.....	6
Gambar 1.2 Jenis <i>Defect Alloy Wheel</i>	6
Gambar 3.1 <i>Diagram Alir</i> Penelitian	38
Gambar 4.1 Diagram Alir Produksi <i>Alloy Wheel</i>	40
Gambar 4.2 Diagram Alir Final Inspection PT CMVVI.....	43
Gambar 4.3 <i>Pareto Chart</i> 3 CTQ.....	44
Gambar 4.4 Grafik P Untuk Kriteria Cacat <i>Tosou Butsu</i>	52
Gambar 4.5 Grafik P Untuk Kriteria Jenis <i>Ito Butsu</i>	53
Gambar 4.6 Grafik (P) Untuk Jenis <i>Kuro Butsu</i>	55
Gambar 4.7 Grafik Peta Kendali (P) Untuk Keseluruhan Jenis Cacat <i>Butsu</i>	56
Gambar 4.8 Value Stream Map (VSM) di PT CMVVI	60
Gambar 4.9 <i>Pareto Chart</i> 3 CTQ.....	61
Gambar 4.10 <i>Diagram Fishbone</i>	69
Gambar 4.11 Kondisi tidak normal <i>Bell Cup</i> dan <i>Shaping Ring</i> saat setelah proses spray	70
Gambar 4.12 <i>SIPOC Diagram & Flowchart Proses Painting</i>	71
Gambar 4.13 Kondisi Atap Area <i>Setting Color</i> yang Kotor karena <i>Air Balance</i> di dalam <i>Spray Booth</i> tidak stabil	72
Gambar 4.14 <i>Sub Tank</i> dan <i>Main Tank supply material painting</i>	72
Gambar 4.15 Kondisi Atap area after <i>Powder Oven</i>	73
Gambar 4.16 Kondisi Wata-Wata Dan Rontokan Wata-Wata Yang Dapat Jatuh Ke Atas Permukaan <i>Wheel</i>	73
Gambar 4.17 <i>Jig Bolt</i> Penuh Dengan <i>Mist Spray</i> Berpotensi Terbentuknya <i>KuroButsu</i>	74
Gambar 4.18 Kondisi <i>Air Supply Unit & Bag Filter</i> Kotor	74
Gambar 4.19 Kondisi <i>Ceilling Filter</i>	75
Gambar 4.20 <i>Instruksi Kerja Spray Powder Manual</i>	80
Gambar 4.21 <i>Instruksi Kerja Mixer Material Cat</i>	80
Gambar 4.22 Standar Masa Waktu Sirkulasi Cat dalam Mixing Room Painting.	81

Gambar 4.23 Instruksi Kerja Cleaning Bell Cup Mesin Ultrasonic Branson.....	82
Gambar 4.24 Schedule Cleaning Ring Shapping Painting All Line.....	82
Gambar 4.25 Standar Penanganan Abnormal Air Balance dalam Booth Painting	83
Gambar 4.26.Lembar Kontrol Koutei Hinsitsu Kondisi Air Balance dan Air Supply.....	83
Gambar 4.27. Instruksi Kerja Cleaning (a) Impeller, (b) Eliminator dan (c) Nozzle Air Supply Painting	84
Gambar 4.28. Instruksi Kerja Cleaning Powder Oven Painting Line.....	84
Gambar 4.29 Checksheet Preventive Aluminium Sheet, White Sheet dan Sticky Mat	85