

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kerentanan di Kawasan Pasar Baru, Kelurahan Malabutor, Kota Sorong masuk dalam kategori sedang dan tinggi. Permukiman yang rentan terhadap kebakaran di lokasi penelitian umumnya dicirikan dengan kondisi permukiman yang padat sehingga memudahkan api menjalar ke rumah lain, kondisi jalan sempit yang dapat menyulitkan proses pemadaman api, bahan bangunan terutama dari kayu, lokasi permukiman jauh dari sumber air (sungai, danau), dan juga belum dilengkapinya fire hydrant.

Arahan mitigasi bencana kebakaran lebih diarahkan pada penyediaan Fire Hydrant. Dimana pada kawasan Pasar Baru belum ada alat pemadam api ringan maupun fire hydrant, dan penerapan jalur evakuasi, serta program untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana kebakaran di kawasan Pasar Baru, Kelurahan Malabutor.

6.2. Saran

Dengan kondisi demikian, tentunya penyediaan fasilitas pemadam kebakaran merupakan saran utama sebagai upaya untuk mencegah atau mengurangi bencana kebakaran serta kerugian yang dapat terjadi dan Pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menggunakan listrik dan kompor dengan cara aman, serta edukasi kepada masyarakat berupa tata cara pengoperasian peralatan pemadam seperti APAR.