

**STUDI KASUS ANALISA  
PENYEBAB *PROBLEM BREAKOUT* PADA PROSES  
CASTING PELEBURAN BAJA BERBAHAN BAKU SCRAP  
DENGAN STEEL GRADE SMNB3H-1  
DI PT. X**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**I GEDE MADE ANANDA NATHA GUNAWAN**

**2111913**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S1**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

**2022**

**STUDI KASUS ANALISA  
PENYEBAB *PROBLEM BREAKOUT* PADA PROSES  
*CASTING PELEBURAN BAJA BERBAHAN BAKU SCRAP*  
DENGAN *STEEL GRADE SMNB3H-1*  
DI PT. X**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (ST)  
Jurusang Teknik Mesin

**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : I GEDE MADE ANANDA NATHA GUNAWAN  
NIM : 2111913**

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN S-1  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**STUDI KASUS ANALISA**  
**PENYEBAB *PROBLEM BREAKOUT* PADA PROSES**  
**CASTING PELEBURAN BAJA BERBAHAN BAKU SCRAP**  
**DENGAN STEEL GRADE SMNB3H-1**  
**DI PT. X**



**Disusun Oleh:**

**NAMA: I GEDE MADE ANANDA NATHA GUNAWAN**  
**NIM : 2111913**

Malang, 13 Desember 2022

Mengetahui,  
Wakil Dekan I Program Studi Teknik Mesin S-1  
Sibut, ST., MT.  
NIP.Y. 1030300379

A blue ink signature of "Sibut, ST., MT." is placed over the text "Mengetahui," "Wakil Dekan I Program Studi Teknik Mesin S-1," and "NIP.Y. 1030300379". The signature is handwritten and enclosed within a blue ink outline of the ITN Malang logo.

Diperiksa / Disetujui  
Dosen Pembimbing I  
Dr. J Komang Astana Widi, ST., MT.  
NIP.Y. 1030400405

A blue ink signature of "Dr. J Komang Astana Widi, ST., MT." is placed over the text "Diperiksa / Disetujui" and "Dosen Pembimbing I". The signature is handwritten and enclosed within a blue ink outline of the ITN Malang logo.



PT. BNI (PERSERO) MALANG  
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No.2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145

Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Nama : I Gede Made Ananda Natha Gunawan.  
NIM : 21.11.913  
Jurusan / Bidang : Teknik Mesin S-1.  
Judul Proposal Skripsi : Studi Kasus Analisa Penyebab *Problem Breakout* Pada Proses *Casting* Peleburan Baja Berbahan Baku *Scrap* Dengan *Steel Grade* SMNB3H- Di PT. X.

Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Jenjang Strata Satu (S-1) pada:

Hari/Tanggal : Kamis/22 Desember 2022  
Dengan Nilai : 87

Panitia Pengujian Skripsi

Ketua  
  
**Dr. I Komang Astana Widi, ST.,MT.**  
NIP.Y. 1030400405

Sekretaris  
  
**Febi Rahmadianto, ST., MT.**  
NIP. P. 1031500490

Anggota Penguji

Pengaji I  
  
**Sibut, ST., MT.**  
NIP. Y. 1030300379

Pengaji II  
  
**Gerald Adityo Pohan, ST., M.Eng.**  
NIP. P. 1031500492

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama : I Gede Made Ananda Natha Gunawan**

**NIM : 2111913**

Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin S-1, Fakultas Teknologi Industri, Institut  
Teknologi Nasional Malang.

### **Menyatakan**

Bahwa tulisan skripsi saya yang berjudul **“Studi Kasus Analisa Penyebab Problem Breakout pada Proses Casting Peleburan Baja Berbahan Baku Scrap Dengan Steel Grade SMNB3H-1 Di PT. X.”** adalah skripsi hasil karya saya sendiri, bukan merupakan duplikasi serta tidak mengutip atau menyalin sebagian atau sepenuhnya dari karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dari sumber aslinya.

Demikian surat pernyataan keaslian saya buat dengan data yang sebenarnya.

Malang, 22 Desember 2022



Penyusun

**Ananda Natha Gunawan**  
**2111913**

## LEMBAR ASISTENSI LAPORAN SKRIPSI

Nama : I Gede Made Ananda Natha Gunawan  
 NIM : 2111913  
 Jurusan : S1 Teknik Mesin  
 Judul Skripsi : Studi Kasus Analisa Penyebab *Problem Breakout* Pada Proses *Casting* Peleburan Baja Berbahan Baku *Scrap* Dengan *Steel Grade SMNB3H-1* Di PT. X.

Dosen Pembimbing : Dr. I Komang Astana Widi, ST., MT.

No.	Materi Bimbingan	Waktu Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	- Diskusi pengajuan judul - Surat keputusan bimbingan	27 September 2022	
2	- Persetujuan judul oleh Koordinator Bidang Ilmu dan Dosen Pembimbing	29 September 2022	
3	- Penyusunan Proposal Skripsi BAB I, II, dan III	30 September 2022	
4	- Perbaikan Proposal Skripsi BAB I, II, dan III	3 Oktober 2022	
5	- Persetujuan Proposal Skripsi BAB I, II, dan III	28 Oktober 2022	
6	- Seminar Proposal Skripsi BAB I, II, dan III	2 November 2022	
7	- Penyusunan Laporan Skripsi BAB IV dan V	4 November 2022	
8	- Perbaikan Laporan Skripsi BAB IV dan V	30 November 2022	
9	- Persetujuan Laporan Skripsi BAB IV dan V	07 Desember 2022	
10	- Seminar Hasil Laporan Skripsi BAB I, II, III, IV, dan V	13 Desember 2022	

## **LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : I Gede Made Ananda Natha Gunawan  
NIM : 2111913  
Jurusan : S1 Teknik Mesin  
Judul Skripsi : Studi Kasus Analisa Penyebab *Problem Breakout* Pada Proses *Casting* Peleburan Baja Berbahan Baku *Scrap* Dengan *Steel Grade SMNB3H-1* Di PT. X.

Dosen Pembimbing : Dr. I Komang Astana Widi, ST., MT.

Tanggal Mengajukan Skripsi : 15 September 2022  
Tanggal Menyelesaikan Skripsi : 22 Desember 2022  
Telah Dievaluasi Dengan Nilai : 85

Diperiksa dan Disetujui,

Dosen Pembimbing



Dr. I Komang Astana Widi, ST., MT.

NIP. Y. 1030400405

**STUDI KASUS ANALISA**  
**PENYEBAB *PROBLEM BREAKOUT* PADA PROSES**  
**CASTING PELEBURAN BAJA BERBAHAN BAKU SCRAP**  
**DENGAN STEEL GRADE SMMB3H-1**  
**DI PT. X**

I Gede Made Ananda Natha Gunawan (2111913)  
Dosen Pembimbing: Dr. I Komang Astana Widi., S.T., M.T.  
Program Studi Teknik Mesin S-1 Fakultas Teknologi Industri  
Institut Teknologi Nasional Malang  
Email: [anandanatha09@gmail.com](mailto:anandanatha09@gmail.com)

**ABSTRAKSI**

Dalam proses *continuous casting*, *breakout* adalah salah satu permasalahan terbesar. Sebagian besar alasan terjadinya *breakout* adalah kontrol yang buruk dari keadaan proses *casting*, termasuk komposisi kimia pada logam, *casting speed* dan suhu penuangan, serta kontrol proses operasi. Dalam penelitian ini data yang didapat pada PT. X dari bulan September 2021 sampai April 2022 dengan jenis *steel grade* yang diteliti adalah SMNB3H-1. Berdasarkan data *casting*, disebutkan bahwa sebagian besar *breakout* karena *temperature* cairan baja berada pada batas atas suhu yang mengalir. *Breakout* tampaknya juga efek oleh penggunaan *casting speed* yang tidak sesuai yang mempengaruhi kenaikan *temperature* casiran baja saat proses *casting* serta penggunaan dan pengaplikasian *mold fluxes* yang tidak ideal. Peningkatan fluiditas baja cair akan meningkatkan tekanan ferro-statis pada cangkang *billet* yang menyebabkan *breakout*. Dari proses *casting* yang ditemukan *breakout* yang terjadi sebagian besar berada pada akhir sekuen, yang berarti kurangnya kontrol pada proses *casting*. *Breakout* dapat dihindari dengan mematuhi standar peraturan operasi.

*Kata Kunci:* *Continuous casting*, *Breakout*, *Temperature*, *Casting speed*, *Mold fluxes*

**ANALYTICAL STUDIES CAUSES OF BREAKOUT PROBLEM IN THE  
CASTING PROCESS OF SCRAP RAW STEEL SMELTING WITH STEEL  
GRADE SMNB3H-1 AT PT. X**

I Gede Made Ananda Natha Gunawan (2111913)

Guidance: Dr. I Komang Astana Widi., S.T., M.T.

Mechanical Engineering Study Program S-1

Faculty of Industrial Technology

Institute of Technology National Malang

Email: [anandanatha09@gmail.com](mailto:anandanatha09@gmail.com)

**ABSTRACT**

*In the continuous casting process, breakout is one of the biggest problems. Most of the reasons for breakouts are poor control of the casting process conditions, including the chemical composition of the metal, casting speed, and pouring temperature, and process control operations. In this study the data obtained at PT. X from September 2021 to April 2022 with the type of steel grade studied is SMNB3H-1. Based on casting data, it is stated that most of the breakout is due to the liquid temperature of the steel being at the upper limit of the flowing temperature. Breakout also seems to be the effect of using an inappropriate casting speed which affects the temperature rise of the molten steel during the casting process and the use and application of mold fluxes that are not ideal. Increasing the fluidity of molten steel will increase the ferro-static pressure on the billet shell which causes breakout. From the casting process it was found that most of the breakouts occurred at the end of the sequence, which meant a lack of control over the casting process. Breakouts can be avoided by complying with standard operating regulations.*

*Keywords: Continuous casting, Breakout, Temperature, Casting speed, Mold fluxes*

## **KATA PENGANTAR**

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur yang di panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program studi di jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak yang telah membantu. Oleh karena itu penyusun tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Eng. Ir. Abraham Lomi, MSEE selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Dr. Ellysa Nursanti, S.T., M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang.
3. Dr. I Komang Astana Widi, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Mesin S-1, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang. Sekaligus Dosen Pembimbing I Penyusunan Laporan ini.
4. Bapak Nyoman Sugi Martha Arianara CPHCM., CHCGM., Sebagai Direktur PT. X sekaligus sebagai mentor kegiatan penelitian.
5. Bapak dan ibu staff pegawai PT. X, yang telah memberikan banyak pelajaran.
6. Kedua orang tua serta saudara saya tercinta yang selalu memberikan dukungan baik melalui doa maupun kebutuhan finansial.

Penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Malang, 09 Oktober 2022

**Ananda Natha Gunawan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	v
LEMBAR ASISTENSI LAPORAN SKRIPSI .....	vi
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI .....	vii
ABSTAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFAR TABEL .....	xv
DAFAR GRAFIK .....	xvi
DAFAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
1.6 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu .....	6
2.2 Baja .....	7
2.2.1 Baja Paduan ( <i>Alloy Steel</i> ).....	7
2.2.2 Baja Karbon .....	9
2.2.3 <i>Spring Steel</i> .....	10

2.3 Proses Pembuatan <i>Billet Baja</i> .....	11
2.4 <i>Raw Material (scrap)</i> .....	11
2.4.1 Standar Penerimaan <i>Scrap</i> .....	14
2.5 <i>Electric Arc Furnace (EAF)</i> .....	14
2.5.1 Bagian-bagian <i>Electric Arc Furnace (EAF)</i> .....	15
2.5.2 Proses pada <i>Electric Arc Furnace (EAF)</i> .....	17
2.6 <i>Ladle Furnace (LF)</i> .....	18
2.6.1 <i>Main Equipment Ladle Furnace (LF)</i> .....	18
2.6.2 Proses pada <i>Ladle Furnace (LF)</i> .....	19
2.7 <i>Vacuum Degassing (VD)</i> .....	20
2.8 <i>Continuous Casting Machine (CCM)</i> .....	21
2.8.1 Klasifikasi <i>Continuous Casting Machine</i> .....	23
2.8.2 Proses <i>Continuous Casting</i> .....	24
2.9 <i>Breakout</i> .....	28
2.9.1 Tipe-tipe <i>Breakout</i> .....	29
2.9.2 <i>Steel Grade SMNB3H-1</i> .....	30
2.10 <i>Solidification Continuous Casting</i> .....	30
2.11 <i>Temperature</i> .....	31
2.12 <i>Speed Casting</i> .....	31
2.13 <i>Mold Fluxes</i> .....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	33
3.1 Tahapan Penelitian .....	33
3.2 Objek Penelitian .....	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.4 Identifikasi Variabel Penelitian.....	35
3.5 Konsep Penelitian.....	36
3.6 Pengumpulan Data .....	36
3.7 Metode Pengolahan Data .....	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
4.1 Pengambilan Data .....	40
4.2 Pengolahan Data.....	42

4.2.1 Data <i>Casting CCM</i> .....	42
4.3 Data Pengujian .....	43
4.3.1 Pengaruh <i>Temperature</i> dan <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed casting</i> dan <i>Mold fluxes</i> (Tinggi).....	43
4.3.2 Pengaruh <i>Temperature</i> dan <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed casting</i> dan <i>Mold fluxes</i> (Menengah) .....	44
4.3.3 Pengaruh <i>Temperature</i> dan <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed casting</i> dan <i>Mold fluxes</i> (Rendah) .....	46
4.3.4 Pengaruh <i>Temperature</i> dan <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed casting</i> dan <i>Mold fluxes (Breakout)</i> .....	47
4.4 Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Alur Pembuatan <i>Billet Baja</i> .....	11
<b>Gambar 2.2</b> <i>Scrap HMS (P&amp;S)</i> .....	11
<b>Gambar 2.3</b> <i>Scrap Busheling</i> .....	12
<b>Gambar 2.4</b> <i>Scrap Shredded</i> .....	12
<b>Gambar 2.5</b> <i>Scrap Premium Lokal</i> .....	12
<b>Gambar 2.6</b> <i>Scrap Return JTS</i> .....	13
<b>Gambar 2.7</b> Sub-material.....	13
<b>Gambar 2.8</b> <i>Electric Arc Furnace</i> .....	15
<b>Gambar 2.9</b> <i>Electric Arc Furnace</i> .....	17
<b>Gambar 2.10</b> <i>Continous Casting Machine</i> .....	23
<b>Gambar 2.11</b> Skema Proses <i>Casting</i> .....	27
<b>Gambar 2.12</b> <i>Breakout</i> .....	28
<b>Gambar 3.1</b> Diagram Alir Penelitian.....	34
<b>Gambar 3.2</b> Kerangka Berfikir Penelitian .....	32

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Standart Penerimaan <i>Scrap</i> .....	14
<b>Tabel 2.2</b> Komposisi SMNB3H-1 .....	30
<b>Tabel 3.1</b> Jadwal Penelitian.....	35
<b>Tabel 4.1</b> Data proses <i>casting</i> CCM.....	42
<b>Tabel 4.2</b> Data tertinggi proses <i>casting</i> CCM .....	43
<b>Tabel 4.3</b> Data menengah proses <i>casting</i> CCM .....	44
<b>Tabel 4.4</b> Data rendah proses <i>casting</i> CCM.....	46
<b>Tabel 4.5</b> Data <i>breakout</i> proses <i>casting</i> CCM .....	47

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 4.1</b> Data problem <i>breakout</i> pada CCM .....	40
<b>Grafik 4.2</b> Data problem <i>breakout</i> berdasarkan <i>steel grade</i> .....	40
<b>Grafik 4.3</b> Pareto <i>chart</i> cairan baja <i>reject</i> .....	41
<b>Grafik 4.4</b> Diagram kombinasi pengaruh <i>temperature</i> terhadap <i>speed casting</i> (tinggi).....	43
<b>Grafik 4.5</b> Diagram Kombinasi Pengaruh <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed Casting</i> dan <i>Mold Fluxes</i> (Tinggi) .....	44
<b>Grafik 4.6</b> Diagram kombinasi pengaruh <i>temperature</i> terhadap <i>speed casting</i> (Menengah) .....	45
<b>Grafik 4.7</b> Diagram Kombinasi Pengaruh <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed Casting</i> dan <i>Mold Fluxes</i> (Menengah) .....	45
<b>Grafik 4.8</b> Diagram kombinasi pengaruh <i>temperature</i> terhadap <i>speed casting</i> (Rendah).....	46
<b>Grafik 4.9</b> Diagram Kombinasi Pengaruh <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed Casting</i> dan <i>Mold Fluxes</i> (Rendah).....	47
<b>Grafik 4.10</b> Diagram kombinasi pengaruh <i>temperature</i> terhadap <i>speed casting</i> ( <i>Breakout</i> ) .....	48
<b>Grafik 4.9</b> Diagram Kombinasi Pengaruh <i>Superheat</i> Terhadap <i>Speed Casting</i> dan <i>Mold Fluxes</i> ( <i>Breakout</i> ) .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran 1.1</b> Data yang mengalami <i>breakout</i> .....	55
<b>Lampiran 1.2</b> Spesifikasi produk <i>mold fluxes</i> yang digunakan.....	59
<b>Lampiran 1.3</b> Foto <i>billet</i> yang mengalami <i>breakout</i> .....	59