

SKRIPSI ARSITEKTUR

(AR.7313)

JUDUL

PUSAT PELATIHAN SEPAKBOLA DI LABUAN BAJO

TEMA

ARSITEKTUR MODERN

Disusun oleh

Karolus Heru Tandur Pratama

1922026

Dosen Pembimbing

Prof.Dr. Ir. Lalu Mulyadi,MT.

Bayu Teguh Ujjianto, ST.,MT.



PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

ITN MALANG

2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Karunia-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikanskripsi dengan judul “Pusat Pelatihan Sepakbola di Labuan Bajo”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu kelulusan pada program Strata-1 di Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Ir. Lalu Mulyadi,MT.selaku Dosen Pembimbing 1 atas bimbingan saran dan motivasi yang diberikan.
2. Bapak Bayu Teguh Ujjianto, ST.,MT. selaku Dosen Pembimbing 2 atas bimbingan saran dan motivasi yang diberikan.
3. Segenap Dosen Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Orang tua,Bapa,Mama kandung dan mama tiri tercinta, saudara-saudara saya, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
5. Keluarga besar Institut Teknologi Nasional Malang, khususnya teman-teman seperjuangan saya di Jurusan TeknikArsitektur, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Saya menyadariskripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporanskripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Malang, 23 Oktober 2023

Karolus Heru Tandur Pratama

2.1.2.4. centre technique national fernand sastre, claire fontaine, prancis	Error! Bookmark not defined.
2.1.2.5. kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
2.2. Kajian Tema	Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Studi literatur tema	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.1 defenisi	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.2 Lingkup	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.3 Karakter tema Modern	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.4 aplikasi tema	Error! Bookmark not defined.
2.2.1.5 strategi aplikasi karakter	Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Studi preseden bangunan	Error! Bookmark not defined.
2.2.2.1. Lassale collage of the arts	Error! Bookmark not defined.
2.2.2.2. wenatyheee valley music.	Error! Bookmark not defined.
2.2.2.3. art center of verin	Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
2.3. Parameter Perancangan Sesuai Fungsi dan Tema	Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Perancangan sesuai fungsi	Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Perancangan Sesuai Tema	Error! Bookmark not defined.
2.4. Kajian Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Data Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.1. Lokasi Tapak	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.2. Bentuk Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.3. Topografi Tapak	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.4. Ukuran Tapak	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.5. Kondisi Tapak	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.6. Potensi Tapak	Error! Bookmark not defined.
2.4.1.7. peraturan daerah	Error! Bookmark not defined.
2.4.2 Potensi Lingkungan Tapak	Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Potensi Lalu Lintas Sekitar Tapak	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PERANCANGAN.....	Error! Bookmark not defined.

3.1. Metode Perancangan.....	Error! Bookmark not defined.
3.2. Proses Perancangan	Error! Bookmark not defined.
3.3. Penerapan Aspek Arsitektural	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PROGRAM DAN ANALISA PERANCANGAN Error! Bookmark not defined.	
4.1. Analisa Keterkaitan Rumusan Masalah dengan Elemen Arsitektur	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
4.2. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang.....	Error! Bookmark not defined.
4.3. Pengelompokan Ruang	Error! Bookmark not defined.
4.4. Diagram Aktivitas	Error! Bookmark not defined.
4.5. Analisa programing	Error! Bookmark not defined.
4.6. Persyaratan Ruang	Error! Bookmark not defined.
4.7. Hubungan Ruang	Error! Bookmark not defined.
4.8. Organisasi Ruang.....	Error! Bookmark not defined.
4.9. Tapak Perancangan.....	Error! Bookmark not defined.
4.9.1. Analisa Topografi	Error! Bookmark not defined.
4.9.2. View From Site.....	Error! Bookmark not defined.
4.9.3. View To Site	Error! Bookmark not defined.
4.9.4. Analisa Sksebelitas	Error! Bookmark not defined.
4.9.5. Analisa Angin	Error! Bookmark not defined.
4.9.6. Analisa Drainase	Error! Bookmark not defined.
4.9.7. Analisa Matahari.....	Error! Bookmark not defined.
4.9.8. Analisa Vegetasi	Error! Bookmark not defined.
4.9.9. Bentuk Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
4.10. Analisa Bentuk.....	Error! Bookmark not defined.
4.11. Analisa Ruang.....	Error! Bookmark not defined.
4.12. Analisa Struktur	Error! Bookmark not defined.
4.12.1. Struktur tengah	Error! Bookmark not defined.
4.12.2. Struktur utama	Error! Bookmark not defined.
4.12.3. Struktur atas	Error! Bookmark not defined.
4.13. Analisa Utilitas	Error! Bookmark not defined.

4.13.1. Utilitas listrik	Error! Bookmark not defined.
4.13.2. Utilitas air bersih	Error! Bookmark not defined.
4.13.3. Utilitas air kotor.....	Error! Bookmark not defined.
4.13.4. Konsep sistem pengolahan sampah	Error! Bookmark not defined.
4.13.5. Konsep penyaluran air hujan	Error! Bookmark not defined.
4.14. Zoning.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KONSEP ARSITEKTUR	Error! Bookmark not defined.
5.1. Konsep Tapak	Error! Bookmark not defined.
5.2. Konsep Bentuk	Error! Bookmark not defined.
5.3. Konsep Ruang	Error! Bookmark not defined.
5.4. Konsep Struktur.....	Error! Bookmark not defined.
5.4.1. Struktur tengah	Error! Bookmark not defined.
5.4.2. Struktur bawah.....	Error! Bookmark not defined.
5.4.3. Struktur atas.....	Error! Bookmark not defined.
5.5. Konsep Utilitas	Error! Bookmark not defined.
5.5.1. Utilitas listrik	Error! Bookmark not defined.
5.5.2. Utilitas air bersih	Error! Bookmark not defined.
5.5.3. Utilitas air kotor.....	Error! Bookmark not defined.
5.5.4. Konsep system tata cahaya.....	Error! Bookmark not defined.
5.5.5. Konsep sistem pengolahan sampah	Error! Bookmark not defined.
5.5.6. Konsep penyaluran air hujan	Error! Bookmark not defined.
BAB VI VISUALISAI PERENCANAAN	Error! Bookmark not defined.
6.1. Rancangan Tapak	Error! Bookmark not defined.
6.1.1. Zoning pada tapak.....	Error! Bookmark not defined.
6.1.2. Olah Bentuk Pada Tapak	Error! Bookmark not defined.
6.1.3. Blokplan.....	Error! Bookmark not defined.
6.1.4. Sirkulasi Dalam Tapak	Error! Bookmark not defined.
6.1.5. Infrastruktur Tapak	Error! Bookmark not defined.
6.1.6. Tata Ruang Luar	Error! Bookmark not defined.

6.2. Skemarik Rancangan Bangunan.....	Error! Bookmark not defined.
6.2.1. Zoning Mikro dan Sirkulasi.....	Error! Bookmark not defined.
6.2.2. Bentuk, Ruang, Struktur Dan Material	Error! Bookmark not defined.
defined.	
6.3. Gambar Rancangan.....	Error! Bookmark not defined.
6.3.1. Site Plan	Error! Bookmark not defined.
6.3.2. Layout plan	Error! Bookmark not defined.
6.3.3. Tampak kawasan	Error! Bookmark not defined.
6.3.4. Potongan	Error! Bookmark not defined.
6.3.5. Renderan Tapak	Error! Bookmark not defined.
6.3.6. Poster Rancangan.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. 1 Prestasi Klub Persamba di Turnamen ETMC Liga 3. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 1. 2 Fasilitas Olahraga di Labuan Bajo **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 1 pembagian aktivitas berdasarkan pengguna..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 2 Pembagian Waktu latihan setiap hari **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 3 Tabel pembagian waktu latihan akhir pekan..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 4 pembagian jenis kegiatan minggu pertama..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 5 jadwal latihan minggu kedua **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 6 Fasilitas yang disediakan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 7 dimensi dan jenis lapangan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 8 Kesimpulan Studi Preseden Fungsi..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 9 Kesimpulan studi preseden tema modern **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2. 10 Perancangan sesuai fungsi **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.1. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.2. Aktivitas dan Kebutuhan Ruang **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.3. Analisa Programing..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.4. Tabel persyaratan ruang **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.5. Tabel Analisa Topografi **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.6. Tabel Analisa View..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 7 Tabel Analisa View..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.8. Tabel Analisa aksesibilitas **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.9. Tabel Analisa aksesibilitas **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.10. Tabel Analisa Drainase **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.11. Tabel Analisa Matahari **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.12. Tabel analisa vegetasi **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.13. Tabel analisa bentuk tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.14. Analisa Bentuk.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 15 Fasilitas Utama.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.16. Fasilitas Penunjang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.17. Fasilitas Pengelola.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.18. Fasilitas Servis	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.19. Rekapitulasi ruang	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Diagram proses Perancangan**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Lokasi Tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 1 Foto tim Starter Tim Persamba	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 2 Jersey timnas Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 3 Logo tim persamba.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 4 lapangan indoor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 5 rumput sintetis	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 6 asrama pemain.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 7 Tempat gym	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 8 Ruang Manajemen Official	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 9 AXA Training Centre.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 10 traford traford Training Center.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 11 Knvb National Pusat Pelatihan Sepakbola	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Gambar 2. 12 centre technique national fernand satre	Error! Bookmark not defined.
defined.	
Gambar 2. 13 Lassale Colage Of Arts,	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 14 bangunan Wenatyhe Valley Music .	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 15 Art Center of Verin	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 16 Peta makro.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 17 peta meso tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 18 bentuk tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 19 topografi tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 20 ukuran tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 21 kondisi tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 22 Vegetasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 23 view tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 24 view sekitar tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 25 arah angin tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 26 arah matahari pada tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2. 27 aksesibilitas tapak.....	Error! Bookmark not defined.

Gambar 2. 28 sirkulasi tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Bagan aktivitas Pemain	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 2 Bagan aktivitas Manajemen klub	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 3 Bagan aktivitas Penonton	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 4 Bagan aktivitas Pengelola	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 5 aktivitas Servis	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 6 Bagan aktivitas Servis	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 7 Organisasi Ruang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 8 Tapak Perancangan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 9 View From Site	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 10 Analisa Akseibilitas.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 11 Anlisa Angin	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 12 Analisa Drainase	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 13 Analisa Matahari	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 14 Analisa Vegetasi.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 15 Pondasi Batu Kali.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 16 Pondasi Batu Kali.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 17 struktur atas	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 18 Analisa Listrik	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 19 Analisa Air Bersih.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 20 Analisa Air Kotor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 21 analisa alur sampah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 22 analisa penyaluran air hujan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 23 Gambar Zoning Meso.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 24 Gambar Zoning makro	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 1 Konsep Zonasi Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 2 Konsep Zonasi Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 3 Konsep Zonasi Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 4 Pondasi Batu Kali.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 5 struktur footplat	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 6 struktur atas	Error! Bookmark not defined.

Gambar 5. 7 Analisa Listrik	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 8 Analisa Air Bersih	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 9 Analisa Air Kotor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 10 analisa alur sampah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 5. 11 analisa penyaluran air hujan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 1 Zonasi Tapak	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 2 Olah Bentuk Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 3 Blokplan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 4 Entrance Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 5 Air Bersih	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 6 Air Kotor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 7 Hydrant.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 8 System listrik.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 9 Alursampah	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 10 Vegetasi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 11 Zoning Lapangan Indoor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 12 Gedung Gym	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 13 Zoning Gedung Medis.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 14 Zoning Gedung Asrama	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 15 Zoning Tribun Lapangan Indoor	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 16 Konsep Bentuk	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 17 Konsep Ruang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 18 Konsep Struktur.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 19 Material	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 20 Site Plan.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 21 Layout Plan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 22 Tampak Kawasan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 23 Potongan Kawasan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 24 Renderan Tapak.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 25 Poster	Error! Bookmark not defined.
Gambar 6. 26 Poster	Error! Bookmark not defined.

Gambar 6. 27 Poster**Error! Bookmark not defined.**

ABSTRAK

Labuan Bajo merupakan salah satu tempat dengan banyaknya bakat sepakbola dengan diiringi dengan banyaknya klub yang sedang berjuang di LIGA 3. Namun hal tersebut tidak diiringi dengan prestasi yang ada karena kurangnya fasilitas Latihan untuk menunjang Latihan setiap hari. Sepakbola harus ditunjang dari berbagai aspek sehingga dapat mencapai sesuatu yang diharapkan bersama, melalui kebiasaan dengan mengadakan kompetisi ataupun menyediakan sarana yang menunjang para pemain klub Persamba ini. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun kedepan klub ini bisa bersaing dalam kancan Sepakbola Nasional seperti Liga 1 dan Liga 2. Ini prestasi yang dapat dibanggakan oleh masyarakat Manggarai Barat kedepannya. Pada beberapa tahun belakang ini, Tim berjudul Laskar Komodo ini mengalami kemunduran yang sangat parah, dengan seringnya tersingkir di fase grup dalam pergelaran liga 3 di NTT. Oleh sebab itu perlu pembenahan dalam berbagai aspek terutama dalam aspek sarana dan prasarana. Oleh sebab itu perlu dibangun salah satu pusat pelatihan sepakbola di Labuan Bajo dengan tumenunjang Latihan setiap hari. Sesuai dengan pola pikir masyarakat Labuan Bajo yang sedang dalam perkembangan menuju pola pikir yang lebih modern. Apalagi sekarang Labuan Bajo ditunjuk sebagai kota destinasi wisata premium. Labuan Bajo perlu mendapat suatu fasilitas canggih seperti Pusat Pelatihan Sepakbola melihat perkembangan , potensi dan kendala yang ada di kota tersebut. Sehingga prospek untuk melihat kedepan bisa menunjang perkembangan sepakbola di Labuan Bajo.

Kata kunci : Labuan Bajo, Pusat Pelatihan Sepakbola, Arsitektur Modern

ABSTRACT

Labuan Bajo is one of the places with a lot of talent in line with many clubs struggling in LIGA 3. However, this is not accompanied by existing achievements due to the lack of training facilities to support training every day. Football must be supported from various aspects so that it can achieve something that is expected together, through habit by holding competitions or providing facilities that support the players of this Persamba club. It is not impossible that in the next few years this club can compete in the National Football scene such as Liga 1 and Liga 2. This is an achievement that the people of West Manggarai can be proud of in the future. In recent years, the team nicknamed Laskar Komodo has suffered very severe setbacks, with frequent elimination in the group stage in the league 3 performance in NTT. Therefore, it is necessary to improve in various aspects, especially in the aspect of facilities and infrastructure. Therefore, it is necessary to build one of the football training centers in Labuan Bajo with the support of training every day. In accordance with the mindset of the people of Labuan Bajo who are in development towards a more modern mindset. Especially now that Labuan Bajo is designated as a premium tourist destination city. Labuan Bajo needs to get a state-of-the-art facility such as the Football Training Center seeing the development, potential and constraints that exist in the city. So that the prospect of looking in the future can support the development of football in Labuan Bajo. The progress of Labuan Bajo city has been marked by the establishment of Labuan Bajo as a tourism city in 2021 by President Jokowi Widodo.

Keywords : Labuan Bajo, Football Training Centre, Modern Architecture

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul: **PUSAT PELATIHAN SEPAKBOLA DI LABUAN BAJO**
Tema: **ARSITEKTUR MODERN**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Asitektur (S.Ars)

Disusun oleh:

KAROLUS HERU TANDUR PRATAMA
19.22.026

Skripsi ini telah diperiksa oleh pembimbing, dan dipertahankan dihadapan penguji pada hari:
Jumat, 12 Januari 2024 dan dinyatakan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Arsitektur (S. Ars.).

Menyetujui:

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT.
NIP.Y. 1018700153



Pembimbing 2 : Bayu Teguh Ujjianto, ST., MT.
NIP.P. 1031500514



Penguji 1 : Ir. Gatot Adi Susilo, MT.
NIP.Y. 1018800185




Penguji 2 : Ir. Suryo Tri Harjanto, MT.
NIP.Y. 1039600294



Mengesahkan:

Ketua Program Studi Arsitektur



Ir. Suryo Tri Harjanto, MT.
NIP.Y. 1039600294

PRODI ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karolus Heru Tandur Pratama

NIM : 19.22.026

Program Studi : Arsitektur

Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan

Institut : Institut Teknologi Nasional Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya dengan judul :

PUSAT PELATIHAN SEPAKBOLA DI LABUAN BAJO

Tema

ARSITEKTUR MODERN

Adalah hasil karya sendiri, bukan merupakan karya orang lain serta tidak mengutip atau menyadur dari hasil karya orang lain kecuali disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan/atau paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Malang, 12 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Karolus Heru Tandur Pratama