

**SKRIPSI**



**EVALUASI KINERJA UNIT SEDIMENTASI DAN ANAEROBIC  
BAFFLED REACTOR PADA IPAL KOMUNAL TLOGOMAS  
BERDASARKAN HASIL DATA MONITORING  
ONLINE KUALITAS EFFLUEN**

**Disusun oleh :**

**Andika Yoga Pradana**

**1826025**

**PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN-S1  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
MALANG  
2022**



PT. BNI (PERSERO) MALANG  
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145  
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

NAMA : ANDIKA YOGA PRADANA

NIM : 18.26.025

JURUSAN : TEKNIK LINGKUNGAN

JUDUL : EVALUASI KINERJA UNIT SEDIMENTASI DAN *ANAEROBIC BAFFLED REACTOR* PADA IPAL KOMUNAL TLOGOMAS BERDASARKAN HASIL DATA MONITORING ONLINE KUALITAS EFFLUEN

Dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Ujian Skripsi Jenjang Program Strata Satu (S-1) pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 8 September 2022

Dengan Nilai : 79,01 (B+)

Panitia Ujian Skripsi

Ketua

Candra Dwiratna W, ST.,MT.

NIP.Y. 1030000349

Anggota Pengaji

Dosen Pengaji I

Dr. Hardjianto, ST.,MT.  
NIP.Y. 1030000350

Dosen Pengaji II

Anis Artiyani, ST.,MT.  
NIP.P. 1030300384



**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**EVALUASI KINERJA UNIT SEDIMENTASI DAN *ANAEROBIC BAFFLED REACTOR* PADA IPAL KOMUNAL TLOGOMAS**  
**BERDASARKAN HASIL DATA MONITORING**  
**ONLINE KUALITAS EFFLUEN**

Disusun oleh :

ANDIKA YOGA PRADANA

18.26.025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dr. Evy Hendriarianti, ST, M.MT

NIP.P. 1030300382

Dosen Pembimbing II

Candra Dwiratna, ST, MT

NIP.Y. 1030000349

Dosen Penguji I

Dr. Hardianto, ST, MT

NIP.Y. 1030000350

Dosen Penguji II

Anis Artiyani, ST, MT

NIP.P. 1030300384

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Lingkungan S-1



Candra Dwiratna, ST, MT  
NIP.Y. 1030000349

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Yoga Pradana

NIM : 1826025

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Skripsi yang saya susun dan saya tulis dengan judul "**Evaluasi Kinerja Unit Sedimentasi dan Anaerobic Baffled Reactor pada IPAL Komunal Tlogomas Berdasarkan Hasil Data Monitoring Online Kualitas Efluen**" adalah benar benar merupakan hasil pemikiran, penelitian serta karya intelektual saya sendiri dan bukan merupakan karya pihak lain.
2. Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk tertulis dalam lembar daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain

Malang, 30 September 2022



Andika Yoga Pradana

18.26.025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Evy Hendriarianti, ST, M.MT  
NIP.P. 1030300382

Candra Dwiratna W, ST, MT  
NIP.Y. 1030000349

# **BAFFLED REACTOR PADA IPAL KOMUNAL TLOGOMAS BERDASARKAN HASIL DATA MONITORING ONLINE KUALITAS EFFLUEN**

Nama : Andika Yoga Pradana  
NIM : 18.26.025  
Pembimbing I : Dr. Evy Hendriarianti, S.T., M.MT.  
Pembimbing II : Candra Dwiratna Wulandari, S.T., M.T.

## **ABSTRAK**

Kelurahan Tlogomas adalah salah satu wilayah di Kota Malang yang sudah menerapkan pengelolaan IPAL secara komunal. IPAL tersebut berlokasi di Kelurahan Tlogomas RT 5/ RW 5 yang memiliki susunan pengolahan yakni unit sedimentasi, *Anaerobic Baffled Reactor* (ABR). Kualitas effluen IPAL Komunal Tlogomas menunjukkan nilai rata rata 38,68 mgBOD/L; 128,1 mgCOD/L dan 52 mgTSS/L yang belum memenuhi standar baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013 sebesar 30 mgBOD/L; 50 mgCOD/L dan 50 mgTSS/L. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi kinerja kondisi eksisting unit sedimentasi dan unit ABR berdasarkan profil dan kriteria desain serta tingkat efektivitas IPAL Komunal.

Hasil evaluasi kinerja sedimentasi pada parameter HL eksisting tergolong rendah dibandingkan dengan profil desain. Beban hidrolik eksisting sebesar  $6,3 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{hari}$  memiliki penurunan BOD, COD dan TSS sebesar 44,16%; 30,14% dan 81,28% dibandingkan HL profil desain sebesar  $8,8 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{hari}$  memiliki penurunan BOD, COD dan TSS sebesar 29%; 25% dan 55%. Parameter HRT eksisting melampaui profil dan kriteria desain. Salah satu penyebab lamanya HRT eksisting adalah banyaknya lumpur tinja yang terkandung pada unit sedimentasi.

Hasil evaluasi kinerja unit ABR eksisting sudah memenuhi kriteria desain. OLR pada ABR eksisting sebesar 1,08 kgCOD/m<sup>3</sup>.hari dengan kemampuan penurunan COD sebesar 79,43% dibandingkan profil desain dengan OLR sebesar 1,83 kgCOD/m<sup>3</sup>.hari memiliki kemampuan penurunan COD sebesar 55%. Parameter selanjutnya adalah HRT pada unit ABR eksisting sebesar 13,9 jam dengan kemampuan removal BOD dan COD sebesar 79,43% dan 84,77% dibandingkan kriteria desain dengan HRT minimum 8 jam memiliki kemampuan removal BOD dan COD sekitar 59% dan 55%. Parameter kecepatan upflow pada unit ABR eksisting sebesar 0,72 m/jam memiliki kemampuan removal BOD dan COD sebesar 79,43% dan 84,77% dibandingkan profil desain dengan kecepatan upflow sebesar 1,06 m/jam memiliki kemampuan penurunan BOD dan COD sebesar 59% dan 55%.

**Kata kunci:** Beban Organik, Beban Hidrolik, Evaluasi IPAL Komunal, Waktu Tinggal

# **PERFORMANCE EVALUATION OF SEDIMENTATION UNIT AND ANAEROBIC BAFFLED REACTORS ON TLOGOMAS COMMUNAL WWTP BASED ON EFFLUENT QUALITY ONLINE MONITORING DATA RESULTS**

## **ABSTRACT**

*Tlogomas is a one of region in Malang city that have applied communal wwtp located in rt 5/rw 5. Tlogomas communal wwtp consist sedimentation unit dan anaerobic baffled reactors. wwtp effluent quality show the average value 38,68 mgBOD/L; 128,1 mgCOD/L and 52 mgTSS/L which have not met the quality standards based on East Java Governor Regulation No. 72 of 2013 amounted to 30 mgBOD/L; 50 mgCOD/L and 50 mgTSS/L. For this reason, it is necessary to evaluate the performance of the existing condition of the sedimentation unit and ABR unit based on the profile and design criteria.*

*The results of the evaluation of sedimentation performance on the existing HL parameters are low compared to the design profile. Existing HL by 6,3 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.day has a removal in BOD, COD and TSS by 44,16%; 30,14% and 81,28% compared to the HL design profile by 8,8 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>.day has a removal in BOD, COD and TSS by 29%; 25% dan 55%. The existing HRT parameters exceed the profile and design criteria. One of the reasons for the long duration of the existing HRT is the amount of fecal sludge contained in the sedimentation unit.*

*The results of the performance evaluation of the existing ABR unit have met the design criteria. OLR on existing ABR unit show value 1,08 kgCOD/m<sup>3</sup>.day has a removal in COD by 79,43% compared to the OLR design profile by 1,83 kgCOD/m<sup>3</sup>.day has a removal in COD by 55%. The next parameter is the HRT on the existing ABR unit that show value 13,9 hours has a removal in BOD and COD by 79,43% and 84,77% compared to the HRT design criteria with HRT value 8 hours has a removal BOD and COD by 59% and 55%. Upflow Velocity parameter on the existing ABR unit by 0,72 m/hours has a removal BOD and COD by 84,77% and 79,43% compared to the upflow velocity design profil by 1,06 m/hours has a removal BOD and COD by 59% and 55%.*

**Keywords:** *Organic Loading, Hydraulic Loading, Hydraulic Retention Time, Evaluation of Communal WWTP*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi “**Evaluasi Kinerja Unit Sedimentasi dan Anaerobic Baffled Reactor IPAL Komunal Tlogomas Berdasarkan Hasil Data Monitoring Online Kualitas Effluen**”. Penyusunan skripsi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi syarat memprogram mata kuliah skripsi. Dengan terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran sehingga laporan skripsi ini dapat tersusun
2. Orang tua saya yang selalu dan senantiasa memberi doa dan dukungan yang tak kenal lelah kepada saya.
3. Ibu Candra Dwi Ratna, ST, MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Dr. Evy Hendriarianti, ST, M.MT. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Teknik Lingkungan ITN Malang.
6. KSM Panca Murti selaku pengelola IPAL Komunal Tlogomas
7. Teman-teman Teknik Lingkungan 2018 yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam pelaksanaan menyelesaikan Proposal ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini ada kekurangannya dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Malang, September 2021

**Andika Yoga Pradana**  
**1826025**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	2
1.3    Tujuan Penelitian.....	2
1.4    Manfaat Penelitian.....	2
1.5    Ruang Lingkup Kegiatan.....	3
<b>BAB II .....</b>	<b>4</b>
2.1    Air Limbah .....	4
2.1.1    Pengertian Air Limbah.....	4
2.1.2    Dampak Air Limbah .....	4
2.1.3    Tujuan Pengelolaan Air Limbah .....	5
2.2    Air Limbah Domestik.....	5
2.2.1    Pengertian Air Limbah Domestik .....	5
2.2.2    Macam Air Limbah Domestik .....	5
2.2.3    Baku Air Limbah Domestik .....	6
2.2.4    Karakteristik Parameter Air Limbah Domestik .....	6
2.3    Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal.....	8
2.3.1    Pengertian IPAL Komunal.....	8
2.3.2    Diagram Alir Pengolahan Air Limbah Kelurahan Tlogomas .....	8
2.3.3    Unit Pengolahan Air Limbah Kelurahan Tlogomas.....	9
2.4    Unit Sedimentasi .....	11
2.4.1    Kriteria Desain Unit Sedimentasi.....	11
2.5    Unit <i>Anaerobic Baffled Reactor</i> (ABR) .....	12
2.5.1    Kriteria Desain <i>Anaerobic Baffled Reactor</i> (ABR) .....	13

2.6	Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Domestik .....	13
2.6.1	Kalibrasi Sensor Pemantauan Kualitas Air Limbah Domestik .....	14
2.7	Metode Analisis Parameter BOD dan COD .....	15
2.7.1	Metode Winkler .....	15
2.7.2	Metode Titrimetri .....	15
2.8	Hasil Review Jurnal.....	16
<b>BAB III</b>	.....	<b>19</b>
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian .....	19
3.2	Instrumen Penelitian.....	19
3.3	Diagram Alir Penelitian.....	20
3.4	Studi Literatur.....	21
3.5	Pengumpulan Data .....	21
3.6	Analisis Data .....	22
3.7.1	Teknik Analisis Data.....	22
3.7.2	Perbandingan Hasil Pengukuran Sensor dengan Laboratorium.....	23
3.7.3	Analisis Kualitas Effluen Berdasarkan Standar Baku Mutu .....	24
3.7.4	Metode Pengukuran Debit .....	24
3.7.5	Analisis Kinerja Unit Sedimentasi .....	25
3.7.6	Analisis Kinerja Unit ABR .....	26
3.7.7	Analisis Pengurusan Lumpur .....	28
3.7	Kesimpulan dan Saran .....	29
<b>BAB IV</b>	.....	<b>30</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
4.2	Pengumpulan Data .....	34
4.2.1	Data Primer .....	34
4.2.2	Data Sekunder .....	34
4.3	Analisis Data .....	35
4.3.1	Analisa Sampel dan Pengujian Prototipe .....	35
4.3.2	Perhitungan Debit.....	36
4.4	Analisis Kinerja Unit Eksisting .....	37
4.4.1	Analisis Kinerja Unit Sedimentasi Eksisting .....	37
4.4.2	Analisis Kinerja Unit ABR Eksisting .....	41
4.5	Evaluasi Kinerja Unit Berdasarkan Profil dan Kriteria Desain.....	45
4.5.1	Unit Sedimentasi Eksisting .....	45

4.5.2	Unit <i>Anaerobic Baffled Reactor</i> (ABR) Eksisting .....	48
<b>BAB V</b> .....		<b>51</b>
5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Baku Mutu Air Limbah Domestik .....	15
Tabel 2.2 Kriteria Desain Unit Sedimentasi .....	20
Tabel 2.3 Kriteria Desain Unit <i>Anaerobic Baffled Reactor</i> (ABR) .....	22
Tabel 2.4 Standar Akurasi Pengukuran.....	23
Tabel 2.5 Hasil Review Jurnal .....	25
Tabel 3.1 Baku Mutu Air Limbah Domestik .....	34
Tabel 3.2 Kriteria Desain Unit Sedimentasi .....	35
Tabel 3.3 Kriteria Desain Unit <i>Anaerobic Baffled Reactor</i> (ABR) .....	37
Tabel 4.1 Hasil Uji Air Limbah Unit Sedimentasi dan ABR Eksisting.....	42
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Parameter .....	46
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Metode Estimasi BOD dan COD .....	47
Tabel 4.4 Perbandingan Hasil Kinerja Unit Sedimentasi Eksisting.....	57
Tabel 4.5 Perbandingan Hasil Kinerja Unit ABR Eksisting .....	60

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Diagram Alir Pengolahan Air Limbah .....	18
Gambar 2.2 Layout IPAL Tlogomas.....	19
Gambar 2.3 Unit Sedimentasi .....	20
Gambar 2.4 Unit ABR .....	21
Gambar 2.5 Ilustrasi Sistem Monitoring Online Kualitas Air Limbah.....	23
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian .....	31
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Tlogomas .....	41
Gambar 4.2 IPAL Eksisting Tlogomas .....	43
Gambar 4.3 Kondisi Limbah Cair Unit Sedimentasi Eksisting .....	43
Gambar 4.4 Kondisi Limbah Cair Unit ABR Eksisting.....	44