

SKRIPSI
EVALUASI KINERJA IPAL KOMUNAL RW 07 TLOGOMAS
UNIT ANAEROBIC DIGESTER TANK



Disusun Oleh:
ALI MUSTOFA
18.26.016

PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
MALANG
2023



PT. BNI (PERSERO) MALANG
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

NAMA : ALI MUSTOFA
NIM : 1826016
JURUSAN : TEKNIK LINGKUNGAN
JUDUL : EVALUASI KINERJA IPAL KOMUNAL RW 07
TLOGOMAS UNIT ANAEROBIC DIGESTER TANK

Dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Jenjang Program Strata Satu (S-1),
pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Februari 2023

Dengan Nilai : 77,65 (B+)

Panitia Ujian Skripsi,

Ketua Program/Studi Teknik Lingkungan

Dr. Evy Hendriarianti, S.T., M.MT

NIP.P. 1030300382

Anggota Penguji,

Dosen Penguji I

Sudiro, ST., MT

NIP.Y. 1039900327

Dosen Penguji II

Dr. Ir. Hery Setyobudiarso, M.Sc

NIP. 196106201991031002

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

EVALUASI KINERJA IPAL KOMUNAL RW 07 TLOGOMAS UNIT *ANAEROBIC DIGESTER TANK*

Disusun oleh :

ALI MUSTOFA

NIM. 18.26.016

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dr. Evy Hendriarianti, S.T., M.MT
NIP.P. 1030300382

Dosen Pembimbing II

Anis Artiyani, ST., MT
NIP.P. 1030300384

Dosen Penguji I

Sudiro, S.T., MT
NIP.Y. 1039900327

Dosen Penguji II

Dr. Ir. Hery Setyobudiarso, M.Sc
NIP. 196106201991031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Lingkungan



Dr. Evy Hendriarianti, S.T., M.MT
NIP.P. 1030300382

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Mustofa

NIM : 1826016

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang disusun dan saya tulis dengan judul "**EVALUASI KINERJA IPAL KOMUNAL RW 07 TLOGOMAS UNIT ANAEROBIC DIGESTER TANK**" adalah benar-benar merupakan hasil pemikiran, penelitian serta karya intelektual saya sendiri dan bukan merupakan karya pihak lain.
2. Semua sumber informasi yang dikutip dan dirujuk tertulis dalam lembar daftar pustaka
3. Apabila dikemudian hari diketahui terjadinya penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain.

Malang, 12 Maret 2023

Yang Menyatakan,



Ali Mustofa
NIM. 1826016

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dr. Evy Hendriarianti, S.T., M.MT
NIP.P. 1030300382

Dosen Pembimbing II

Anis Artiyani, ST., MT
NIP.P. 1030300384

EVALUASI KINERJA IPAL KOMUNAL RW 07 TLOGOMAS UNIT ANAEROBIC DIGESTER TANK

Nama : Ali Mustofa
NIM : 1826016
Pembimbing I : Dr. Evy Hendriarianti, ST.,M.MT.
Pembimbing II : Anis Artiyani, ST.,MT

ABSTRAK

RW 07 Tlogomas memiliki IPAL yang telah beroperasi sejak tahun 1984, berdasarkan hasil pengujian kualitas effluent yang dihasilkan BOD dan COD tidak memenuhi baku mutu yang berlaku, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja instalasi pengolahan air limbah untuk mengetahui kinerja IPAL dalam mengolah air limbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghitung kapasitas pengolahan, menganalisis aspek teknis dan lingkungan IPAL. Aspek teknis termasuk membandingkan kriteria desain untuk organic loading rate (OLR) dan hydraulic retention time (HRT).

Membandingkan efisiensi pengolahan dan kualitas efluen kapasitas desain reaktor unit pengolahan berdasarkan studi sebelumnya. Mengevaluasi dampak yang dihasilkan jika efluen tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan. Debit air limbah rata-rata dari hasil pengukuran adalah 52,46 m³/hari, debit air limbah yang masuk ke IPAL Komunal RW 07 Tlogomas melebihi batas kapasitas pengolahan yang direncanakan. hasil perhitungan beban hidrolik adalah 0,41 jam. nilai OLR yang diperoleh adalah 15,65 kgCOD/m³.d. Efisiensi penyisihan TSS 16,56-69,55%, BOD 3,83-25,25% dan COD 8,77-37,66%.

Masalah utama pada IPAL adalah kapasitas pengolahan air limbah terjadi kelebihan kapasitas yang disebabkan oleh peningkatan sambungan dan pola penggunaan air. Rekomendasi dapat dibuat untuk menambah bak ekualisasi air limbah untuk mengatur debit air limbah yang masuk ke unit pengolahan..

Kata Kunci: *IPAL, IPAL Komunal RW 07 Tlogomas, Air limbah, Kapasitas pengolahan. Bak ekualisasi.*

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMUNAL WWTP RW 07 TLOGOMAS ANAEROBIC DIGESTER TANK UNIT

Nama : Ali Mustofa
NIM : 1826016
Pembimbing I : Dr. Evy Hendriarianti, ST.,M.MT.
Pembimbing II : Anis Artiyani, ST.,MT

ABSTRACT

RW 07 Tlogomas has an WWTP that has been operating since 1984, based on the results of testing the quality of the effluent produced by BOD and COD does not meet the applicable quality standards, it is necessary to evaluate the performance of the wastewater treatment plant to determine the performance of the WWTP in treating wastewater. The method used in this study is to calculate the processing capacity, analyze the technical and environmental aspects of WWTP. The technical aspects include testing the design criteria for organic loading rate (OLR) and hydraulic retention time (HRT).

Comparing the treatment efficiency and effluent quality of treatment reactor unit design capacity based on previous studies. Evaluate the resulting impact if the effluent does not meet the required quality standards. The average wastewater discharge from the measurement results is 52.46 m³/day, the wastewater discharge that enters the IPAL Communal RW 07 Tlogoma exceeds the planned processing capacity limit. the result of calculating the hydraulic load is 0.41 hours. the OLR value obtained was 15.65 kgCOD/m³.d. TSS removal efficiency is 16.56-69.55%, BOD 3.83-25.25% and COD 8.77-37.66%.

The main problem with WWTPs is that wastewater treatment capacity leads to overcapacity caused by increased connections and water use patterns. Recommendations can be made to add wastewater equalization tanks to regulate the discharge of wastewater entering the treatment unit..

Keywords: WWTP, Communal WWTP RW 07 Tlogomas, Waste water, Treatment capacity. Equalization tanks.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan proposal skripsi **“Evaluasi Kinerja IPAL Komunal RW 07 Tlogomas Unit Anaerobic Digester Tank”**. Penyusunan Skripsi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi syarat memprogram mata kuliah skripsi. Dengan terselesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang selalu dan senantiasa memberi doa dan dukungan yang tak kenal lelah kepada saya.
2. Ibu Dr. Evy Hendriarianti, ST, M.MT. selaku Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Institut Teknologi Nasional Malang.
3. Ibu Dr. Evy Hendriarianti, ST, M.MT. selaku dosen pembimbing Skripsi.
4. Ibu Anis Artiyani, ST, MT. selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Lingkungan ITN Malang.
6. Teman-teman Teknik Lingkungan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam pengerjaan menyelesaikan Proposal ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini ada kekurangannya dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Malang,02 Maret 2023



Ali Mustofa
1826016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup Kegiatan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Limbah Cair Domestik	4
2.1.1 Pengertian Limbah Cair Domestik.....	4
2.1.2 Sumber Limbah Cair Domestik	4
2.1.3 Karakteristik Limbah Cair Domestik	4
2.2 Dampak Air Buangan Domestik	7
2.3 Baku Mutu Air Limbah.....	8
2.4 Pengolahan Air Limbah	8
2.4.1 Pengolahan Air Limbah Secara Biologi	9
2.5 Pengertian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	10
2.6 Unit Pengolahan Anaerobic Digester Tank.....	10
2.6.1 Pengertian Anaerobic Digester Tank	10
2.6.2 Kelebihan dan Kekurangan Anaerobic Digester Tank	11

2.6.3 Kriteria Desain Anaerobic Digester Tank.....	11
2.7 Proses Anaerob.....	15
2.7.1 Tahapan Proses Anaerob.....	16
2.7.2 Faktor-Faktor Lingkungan	19
2.8 Metode Pengambilan Sampel.....	21
2.8.1 Persyaratan Alat Pengambilan Limbah.....	21
2.8.2 Jenis Alat Pengambil Sampel.....	22
2.9 Rumus-Rumus Dalam Perhitungan.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	25
3.2 Kerangka Penelitian	25
3.3 Studi Literatur	27
3.4 Pengumpulan Data	27
3.5 Pengolahan dan Analisis Data.....	27
3.5.1 Pengukuran Debit Air Limbah	27
3.5.2 Kapasitas Pengolahan	29
3.5.3 Aspek Teknis dan Aspek Lingkungan	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
4.2 IPAL Komunal RW 07 Tlogomas	33
4.2.1 Sistem Pengolahan Air Limbah IPAL Komunal RW 07 Tlogomas ..	33
4.2.1.1 Unit Anaerobic Digester Tank.....	34
4.2.1.2 Unit Pengolahan Lanjutan	36
4.3 Analisis Data	36
4.3.1 Pengukuran Debit Air Limbah	36
4.3.2 Hasil Analisa Karakteristik Kimia	39
4.3.3 Hasil Perhitungan Kapasitas Pengolahan.....	44
4.3.4 Aspek Teknis	45
4.3.4.1 Perhitungan Hidraulic Retention Time.....	46
4.3.4.2 Perhitungan Organic Loading Rate (OLR).....	47
4.3.4.3 Efisiensi Removal.....	48

4.3.5 Aspek Lingkungan	51
4.4 Hasil Analisis Kapasitas Pengolahan	53
4.5 Hasil Analisis Aspek Teknis Unit Anaerobic Digester Tank.....	53
4.6 Hasil Analisis Aspek Lingkungan Unit Anaerobic Digester Tank	56
4.7 Rekomendasi Pemecahan Masalah	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA 62	
LAMPIRAN..... 65	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Baku Mutu Air Limbah Domestik	8
Tabel 2. 2	Kriteria Desain <i>Unit Anaerobic Digester Tank</i>	11
Tabel 2. 3	Kriteria Desain <i>Unit Anaerobic Digester Tank</i> Tipe <i>UASB</i>	13
Tabel 2. 4	Efisiensi COD dan BOD pada Proses Anaerobik dengan Metode Kombinasi <i>Batch</i> dengan Semi Kontinyu	15
Tabel 3.1	Metode Analisa Air Limbah.....	28
Tabel 4. 1	Hasil Pengukuran Debit	37
Tabel 4. 2	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Debit	38
Tabel 4. 3	Hasil Pengujian Karakteristik Kimia.....	40
Tabel 4. 4	<i>Efisiensi Removal</i> Pada Debit Maksimum	49
Tabel 4. 5	<i>Efisiensi Removal</i> Pada Debit Minimum	50
Tabel 4. 6	Perbandingan Air Limbah Hasil Pengolahan Dengan Baku Mutu	52
Tabel 4. 7	Hasil Analisis Aspek Teknis Unit <i>Anaerobic Digester Tank</i>	54
Tabel 4. 8	Hasil Perbandingan Air Limbah Hasil Pengolahan Dengan Baku Mutu Air Limbah	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Unit pengolahan <i>Unit Anaerobic Digester Tank</i>	10
Gambar 2. 2	Unit pengolahan <i>Unit Anaerobic Digester Tank</i>	13
Gambar 2. 3	Tahap Utama Pengolahan Anaerob	17
Gambar 2. 4	Contoh alat pengambil sampel gayung bertangkai panjang	22
Gambar 2. 5	Contoh lokasi pengambilan contoh sebelum dan setelah IPAL	22
Gambar 3. 1	Kerangka Penelitian.....	26
Gambar 4. 1	Peta Administrasi Kota Malang.....	31
Gambar 4. 2	Peta Lokasi Penelitian	32
Gambar 4. 3	IPAL RW 07 Kelurahan Tlogomas	33
Gambar 4. 4	Skema IPAL RW 07 Kelurahan Tlogomas	34
Gambar 4. 5	Skema <i>Anaerobic Digester Tank</i>	34
Gambar 4. 6	Kondisi pengolahan Unit <i>Anaerobic Digester Tank</i>	35
Gambar 4. 7	Hasil Pengukuran Debit.....	39
Gambar 4. 8	Grafik Konsentrasi Parameter BOD	42
Gambar 4. 9	Grafik Konsentrasi Parameter COD	43
Gambar 4. 10	Grafik Konsentrasi Parameter TSS	44
Gambar 4. 11	Grafik <i>Efisiensi Removal</i> Pada Aliran Debit Maksimum.....	49
Gambar 4. 12	Grafik Efisiensi Removal Pada Aliran Debit Minimum	51
Gambar 4. 13	Perbandingan Konsentrasi Air Limbah Hasil Pengolahan dengan Baku Mutu	52