

**SKRIPSI**

**PENJADWALAN ULANG TERHADAP MESIN POMPA DISTRIBUSI AIR  
MENGUNAKAN METODE *PREDITIVE MAINTENANCE*  
(Studi Kasus Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang)**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan memperoleh gelar sarjana Teknik Industri



**Disusun Oleh :**

**Nama : Zidni Ilma Nur Halisa**  
**NIM : 2013042**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI S-1  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

**2023**

**SKRIPSI**  
**PENJADWALAN ULANG TERHADAP MESIN POMPA DISTRIBUSI AIR**  
**MENGUNAKAN METODE *PREVENTIVE MAINTENANCE***  
**(Studi Kasus Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang)**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan memperoleh gelar sarjana Teknik Industri



**Disusun Oleh :**

Nama : Zidni Ilma Nur Halisa

NIM : 2013042

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI S-1**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**  
**2023**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **PENJADWALAN ULANG TERHADAP MESIN POMPA DISTRIBUSI AIR MENGGUNAKAN METODE *PREDITIVE MAINTENANCE* (Studi Kasus Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang)**


#### **SKRIPSI TEKNIK INDUSTRI S-1**

Skripsi ini telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing  
Ditujukan untuk memenuhi Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Teknik

**Nama : Zidni Ilma Nur Halisa  
NIM : 2013042**

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing :

**Dosen Pembimbing I :**

  
(Ir. Fourry Handoko, ST., SS., MT., PhD., IPU)  
NIP. Y. 1030100359

**Dosen Pembimbing II :**

  
(Drs. Sumanto, M.Si)  
NIP. Y. 1030000636





PT. BNI (PERSERO) MALANG  
BANK NIAGA MALANG

PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN UMUM DAN TEKNOLOGI NASIONAL MALANG  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK

Kampus I : Jl. Bendungan Sigura-gura No. 2 Telp. (0341) 551431 (Hunting), Fax. (0341) 553015 Malang 65145  
Kampus II : Jl. Raya Karanglo, Km 2 Telp. (0341) 417636 Fax. (0341) 417634 Malang

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

NAMA : ZIDNI ILMA NUR HALISA  
NIM : 2013042  
JURUSAN : TEKNIK INDUSTRI S-1  
JUDUL : PENJADWALAN ULANG TERHADAP MESIN POMPA DISTRIBUS AIR  
MENGGUNAKAN METODE PREVENTIVE MAINTENANCE

Diperhatikan di hadapan Tim Penguji Skripsi Jenjang Program Strata Satu ( S-1 )

Pada Hari : SELASA

Tanggal : 23 JANUARI 2024

Dengan Nilai : 84 (A)

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

KETUA

Dr. Ir. Iftitah Ruwana, MT

NIP.Y.1039200236

SEKRETARIS

Emmalia Adriantantri, ST.MM

NIP.P. 1030400401

**ANGGOTA PENGUJI**

PENGUJI I,

Dr. Ellysa Nursanti, ST., MT  
NIP.Y.1030000357

PENGUJI II

JR. Heksa Galuh W, ST.MT  
NIP.Y.1030100360

### **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dan berdasarkan hasil penelusuran berbagai karya ilmiah, gagasan dan masalah ilmiah yang diteliti dan diulas didalam Naskah Skripsi ini adalah asli dari pemikiran saya. Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 03 Januari 2024

Mahasiswa,



Zidni Ilma Nur Halisa

NIM. 2013042

## **ABSTRAK**

**Zidni Ilma Nur Halisa**, Program Studi Teknik Industri S-1, Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang, Januari 2024, *Penjadwalan Ulang Terhadap Mesin Pompa Distribusi Air Menggunakan Metode Preventive Maintenance (Studi Kasus Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang)*. Dosen Pembimbing : Ir. Fourry Handoko, ST., SS., MT., Phd., IPU dan Drs. Sumanto, M.Si.

Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang mendistribusikan air menggunakan bantuan mesin pompa selama 24 jam secara terus menerus terhadap masyarakat. Sehingga dari hasil wawancara didapatkan data kerusakan mesin pompa sebanyak 10 kali dalam kurun waktu 1 tahun di Wendit 1, hal ini dikarenakan penjadwalan perawatan mesin kurang optimal. Tujuan penelitian ini untuk membuat penjadwalan perawatan yang baru pada mesin pompa distribusi air di Wendit 1 Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang menggunakan metode *preventive maintenance* dengan pendekatan MTBF (*Mean Time Between Failure*) dan MTTR (*Mean Time To Repair*) untuk memecahkan permasalahan penjadwalan perawatan pada mesin.

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai rata-rata MTBF 4730,4 jam, nilai rata-rata MTTR 204,93 jam dan nilai *Availability* didapatkan 76% sedangkan standar mesin bekerja secara optimal 80%. Maka dapat dikatakan mesin pompa belum bekerja secara optimal dan efektif berdasarkan jadwal perawatan dari perusahaan sebelumnya. Berdasarkan analisa dan perhitungan didapatkan 2 saran untuk penjadwalan perawatan yang baru pada mesin pompa distribusi air yaitu dari hasil wawancara dan hasil perhitungan data. Hasil wawancara mesin atau komponen yang mengalami *corrective maintenance* dilakukan *schedule preventive maintenance* tiap 13 hari sekali, sedangkan hasil perhitungan data dilakukan tiap 1,3 bulan sekali. Hasil wawancara dan perhitungan data didapatkan nilai yang sama yaitu mesin atau komponen yang mengalami *breakdown maintenance* dilakukan *schedule preventive maintenance* tiap 7 hari sekali. Sebagai solusi agar penjadwalan perawatan mesin yang baru dapat dilakukan dengan baik, direkomendasikan untuk diterapkannya *Standar Operasional Prosedur* (SOP) untuk perawatan mesin di Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

**Kata Kunci :** Penjadwalan Perawatan mesin pompa distribusi air, *Preventive Maintenance* (MTBF dan MTTR), *Standar Operasional Prosedur* (SOP).

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Teknik Progam Studi Teknik Industri S-1, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Nasional Malang. Penulis sangat menyadari bahwasanya skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak yang terlibat. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Awan Uji Krismanto, ST., MT., PhD. selaku Rektor Institut Teknologi Nasional Malang.
2. Dr. Eng. I Komang Somawirata, ST., MT. selaku dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional Malang.
3. Dr. Ir. Iftitah Ruwana, MT. selaku Ketua Prodi Teknik Industri S-1.
4. Emmalia Adriantantri, ST., MM. selaku Sekretaris Prodi Teknik Industri S-1.
5. Ir. Fourry Handoko, ST., SS., MT., PhD., IPU. selaku Dosen Pembimbing 1.
6. Drs. Sumanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2.
7. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa serta finansial untuk menyelesaikan laporan skripsi ini.
8. Mba Intan, Mba Laila serta karyawan produksi di Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang yang telah membantu mengarahkan penelitian ini.
9. Teman-teman Teknik Industri S-1 Angkatan 2020 yang sudah mau menjadi teman saya dari awal masuk kuliah hingga sekarang. Terimakasih dan sukses selalu buat kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis, yang sudah berkontribusi dalam penelitian hingga tersusunnya laporan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan skripsi ini. Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, Desember 2023



Zidni Ilma Nur Halisa

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Batasan Masalah .....	5
1.6 Kerangka Berpikir .....	5
1.7 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	7
2.1 Landasan Teori .....	7
2.1.1 Pengertian Penjadwalan.....	7
2.1.2 Pengertian Perawatan .....	7
2.1.3 Tujuan Perawatan .....	9
2.1.4 Jenis-jenis Tindakan Perawatan .....	9
2.1.5 Diagram Pareto .....	11
2.1.6 Perawatan Pencegahan ( <i>Preventive Maintenance</i> ) .....	11
2.1.7 Tujuan dari <i>Preventive Maintenance</i> .....	12
2.1.8 Urutan Pengolahan Data Untuk Menentukan <i>Preventive Maintenance</i> .....	15
2.2 Penelitian Terdahulu .....	16
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	18
3.1 Jenis Penelitian .....	18
3.2 Objek Penelitian .....	18
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	18
3.4 Populasi dan Sampel .....	18
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	18
3.6 Metode Pengolahan Data .....	18

3.7 Diagram Alir .....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
4.1 Profil Perusahaan .....	22
4.1.1 Sejarah Perusahaan .....	22
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	24
4.1.3 Struktur Organisasi .....	25
4.2 Pengumpulan Data .....	36
4.2.1 Data Kerusakan Mesin Pompa Distribusi Air.....	36
4.2.2 Jadwal Pemeliharaan.....	38
4.3 Pengolahan Data .....	39
4.3.1 Diagram Pareto .....	39
4.3.2 Peritungan MTBF dan MTTR .....	41
4.3.3 Pembahasan .....	45
4.4 <i>Standar Operasional Prosedur (SOP) Perawatan Mesin Pompa Distribusi Air .....</i>	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Mesin Pompa Distribusi Air .....	3
Gambar 1.2 Kerangka Berpikir .....	5
Gambar 2.1 Diagram Pareto .....	11
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian.....	20
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PDAM Kota Malang.....	25
Gambar 4.2 Diagram Pareto Frekuensi Kerusakan Mesin Pompa Distribusi Air.....	40

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Kerusakan Mesin Pompa Distribusi Air Periode 2022 .....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Struktur Organisasi PDAM Kota Malang .....	26
Tabel 4.2 Data Kerusakan Mesin Pompa Distribusi Air Periode 2022 .....	37
Tabel 4.3 Keterangan Kode Tindakan.....	38
Tabel 4.4 Jadwal Perawatan Mesin Pompa Distribusi Air Wendit 1 Tahun 2022 ....	38
Tabel 4.5 Frekuensi Kerusakan Mesin Pompa Distribusi Air .....	39
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Nilai MTBF dan MTTR.....	42
Tabel 4.7 Hasil Pengolahan Data MTBF dan MTTR.....	45
Tabel 4.8 Jadwal Baru Perawatan Mesin Pompa Distribusi Air Wendit 1 Data Wawancara .....	46
Tabel 4.8 Jadwal Baru Perawatan Mesin Pompa Distribusi Air Wendit 1 Hasil Pengolahan Data .....	47
Tabel 4.10 SOP Perawatan Mesin Pompa Distribusi Air .....	48