

TUGAS AKHIR
EVALUASI KONDISI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN
PROGRAM PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
(PKRMS) PADA RUAS JALAN JALAN PONU NGABA (RELLY TVRI)-
WANOKAZA, SOBAWAWI-WEEKAROU, KURU TEPE-MATA
KAITO, WEEKAROU-SODANA, WANUKAKA-RUA, DAN GAURA-RITA
KABUPATEN SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Sipil S-1 I*



Disusun Oleh:
SHELVIA INDAH ANUGRAHNI
1921030

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S-1
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR**

**EVALUASI KONDISI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN
PROGRAM PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
(PKRMS) PADA RUAS JALAN JALAN PONU NGABA (RELLY TVRI)-
WANOKAZA, SOBAWAWI-WEEKAROU, KURU TEPE-MATA
KAITO, WEEKAROU-SODANA, WANUKAKA-RUA, DAN GAURA-RITA
KABUPATEN SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR**

Disusun Oleh:

SHELVIA INDAH ANUGRAHNI

NIM 1921030

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pada Tanggal 7 Februari 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II




Ir. Togi Nainggolan, MS.
NIP. Y. 1018300052



Ir. Eding Iskak Imananto, MT
1966 0506 199303 1 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Sipil S-1



Dr. Yusimson P. Manaha, S.T., M.T.
NIP. P. 1030300383

LEMBAR PENGESAHAN
TUGAS AKHIR
EVALUASI KONDISI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN
PROGRAM PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
(PKRMS) PADA RUAS JALAN JALAN PONU NGABA (RELLY TVRD)-
WANOKAZA, SOBAWAWI-WEEKAROU, KURU TEPE-MATA
KAITO, WEEKAROU-SODANA, WANUKAKA-RUA, DAN GAURA-RITA
KABUPATEN SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dosen Penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang S-1 pada tanggal 7 Februari 2024 dan diterima untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1).

Disusun Oleh:

SHELVIA INDAH ANUGRAHNI

1921030

Disetujui oleh,

Dosen Penguji I

Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT.
NIP. 196702181993031002

Dosen Penguji II

Vega Aditama, ST., MT.
NIP. P 103 19 b0559

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi



Dr. Yosimison P. Manaha, S.T., M.T.
NIP. P. 1030300383

Sekretaris Program Studi

Teknik Sipil S-1

Nenny Roostrianawaty, S.T., M.T.
NIP. P. 1031700533

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shelvia Indah Anugrahni
NIM : 1921030
Program Studi : Teknik Sipil S-1
Fakultas : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul :

**“EVALUASI KONDISI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN
PROGRAM PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM
(PKRMS) PADA RUAS JALAN JALAN PONU NGABA (RELLY TVRI)-
WANOKAZA, SOBAWAWI-WEEKAROU, KURU TEPE-MATA
KAITO, WEEKAROU-SODANA, WANUKAKA-RUA, DAN GAURA-RITA
KABUPATEN SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR”**

Adalah sebenar – benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TUGAS AKHIR ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah TUGAS AKHIR ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).



22 Februari 2024

embuat pernyataan

SHELVIA INDAH ANUGRAHNI

NIM. 1921030

Shelvia Indah Anugrahni, 1921030.2024. **EVALUASI KONDISI KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN PROGRAM PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM (PKRMS) PADA RUAS JALAN PONU NGABA (RELLY TVRI) -WANOKAZA,SOBAWAWI-WEEKAROU,KURU TEPE-MATA KAITO,WEEKAROU-SODANA,WANUKAKA-RUA,DAN GAURA-RITA KABUPATEN SUMBA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR.** Jurusan Teknik Sipil S-1, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang. Pembimbing I : Ir. Togi H. Nainggolan, MS. Pembimbing II : Ir. Eding Iskak Imananto , MT

ABSTRAK

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu dari 22 Kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sumba Barat. Ibukotanya adalah Kota Waikabubak. Kabupaten Sumba Barat memiliki luas 737,42 km². Kabupaten Sumba Barat memiliki 73 ruas jalan dengan panjang ruas 444,81 km.

Provincial Road Management Sytsem (PKRMS) merupakan program yang dirancang khusus untuk mendukung Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran (PPP) jalan di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Program ini menghasilkan informasi dan rekomendasi terkait pemeliharaan jalan di kedua tingkatan tersebut. PKRMS dapat diakses dengan basis data komputer yaitu *Microsoft Access*.

Hasil Analisa kondisi kerusakan jalan menggunakan program PKRMS yaitu berdasarkan 6 ruas jalan Kondisi Jalan baik 52.22% , Kondisi Sedang 22.30% , Kondisi Rusak Ringan 2.79%, dan Kondisi Rusak Berat 2,39 %. Perkiraan Biaya penanganan jalan semua total ruas jalan yang di analisis yaitu sebesar Rp 50.257.000.000,-

Kata kunci: *Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS), Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten , Perkiraan Biaya Penanganan Jalan, Metode SDI(Surface Distress Index)*

Shelvia Indah Anugrahni, 1921030.2024. EVALUATION OF ROAD DAMAGE CONDITIONS USING THE PROVINCIAL/DISTRICT ROAD MANAGEMENT SYSTEM (PKRMS) PROGRAM ON THE PONU NGABA (RELLY TVRI) - WANOKAZA, SOBAWAWI-WEEKAROU, KURU TEPE-MATA KAITO, WEEKAROU-SODANA, WANUKAKA-RUA, AND GAURA-RITA ROADS, WEST SUMBA DISTRICT EAST NUSA TENGGARA . Bachelor of Civil Engineering Department, Faculty of Civil Engineering and Planning, National Institute of Technology Malang. Supervisor I: Ir. Togi H. Nainggolan, MS. Supervisor II: Ir. Eding Iskak Imananto, MT

ABSTRACT

West Sumba Regency is one of 22 regencies within the West Sumba Province. The capital is Waikabubak City. West Sumba Regency has an area of 737.42 km². West Sumba Regency has 73 roads with a length of 444.81 km.

Provincial Road Management System (PKRMS) is a program specifically designed to support road planning, programming and budgeting (PPP) at the provincial and district levels. This program produces information and recommendations related to road maintenance at both levels. PKRMS can be accessed with a computer database, namely Microsoft Access.

Results of analysis of road damage conditions using the PKRMS program, namely based on 6 road sections: Good road condition 52.22%, moderate condition 22.30%, slightly damaged condition 2.79%, and heavily damaged condition 2.39%. The estimated cost of road handling for all the total road sections analyzed is IDR 50,257,000,000,-

Keywords: Provincial/Regency Road Management System (PKRMS), Regency Road Handling Priorities, Estimated Road Handling Costs.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Kondisi Kerusakan Jalan menggunakan Metode *Provincial/Kabupaten Road Management System* (PKRMS) Pada ruas Jalan Ponu Ngaba (Relly TVRI)-Wanokaza, Sobabawi-Weekarou, Kuru Tepe-Matakaito ,Weekarou-Sodana, Wanukaka-Rua dan Gaura-Rita Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur “dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan baik langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan selama penyusunan Tugas Akhir ini pada :

1. Bapak **Dr. Yosimson Petrus Manaha, ST., MT.** Selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil.
2. Bapak **Vega Aditama, ST., MT.** Selaku Kepala Studio Tugas Akhir
3. Bapak **Ir. Togi H. Nainggolan, MS.** selaku Dosen Pembimbing 1.
4. Bapak **Ir. Eding Iskak Imananto , MT** selaku Dosen Pembimbing 2.
5. Bapak **Dr. Ir.Nusa Sebayang,MT.**selaku Dosen Pengaji 1.
6. Bapak **Vega Aditama,ST.,MT** selaku Dosen Pengaji 2.
7. **Kedua Orang tua** serta **rekan mahasiswa** Teknik Sipil Insitut Teknologi Nasional Malang yang sudah memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Dengan rendah hati penyusun mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun penyajian. Jadi kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini bermanfaat.

Malang, Februari 2024

Shelvia Indah Anugrahni
1921030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Studi	6
1.5 Batasan Masalah.....	6
1.6 Manfaat Studi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Studi Terdahulu	8
2.2 Pengertian Umum Jalan	10
2.3 Klasifikasi Jalan	11
2.3.1 Berdasarkan Fungsi Jalan.....	11
2.3.2 Berdasarkan Status Jalan	11
2.3.3 Berdasarkan Kelas Jalan	12
2.4 Bagian-bagian Jalan	13
2.5 Jenis Perkerasan Jalan	14
2.6 Jenis Kerusakan Jalan	16
2.6.1 Jenis Kerusakan Jalan Aspal.....	17
2.7 Metode SDI (<i>Surface Distress Index</i>)	21
2.7.1 Jenis Kerusakan Jalan Metode SDI	22

2.7.2 Perhitungan Luas Kerusakan Jalan	22
2.7.3 Perhitungan Presentase Kerusakan Jalan	22
2.8 Metode IRI (International Roughness Index).....	24
2.8.1 Jenis Pemeliharaan Berdasarkan Metode SDI dan IRI	26
2.9 Manajemen Aset Jalan.....	26
2.9.1 Jenis-Jenis Pekerjaan Aset Jalan	27
2.9.2 Konsep dasar Penanganan Aset Jalan.	28
2.10 Provincial Kabupaten Management System Road (PKRMS).....	28
2.10.1 Keunggulan PKRMS.....	29
2.10.2 Sistem Dasar PKRMS	29
2.10.3 Kebutuhan Data untuk PKRMS	30
2.10.4 Perencanaan Survei	38
2.10.5 Tahapan Aplikasi PKRMS	39
2.10.6 Prinsip Analisis dan Pemograman pada PKRMS	40
2.10.7 Nilai <i>Treatment Triggered Index</i> (TTI)	41
2.10.8 Nilai <i>Treatment Priority Index</i> (TPI)	44
2.11 Analisis Tebal Overlay	44
2.12 Rencana Anggaran Biaya (RAB)	45
BAB III METODOLOGI STUDI.....	47
3.1 Rencana Studi.....	47
3.2 Lokasi Studi	47
3.3 Metode pengumpulan data PKRMS	49
3.4 Langkah Pengaplikasian PKRMS	50
3.5 Tahapan survei PKRMS.....	50
3.6 Metode Analisis Data PKRMS	51
3.7 Metode Metode <i>Surface Distress Index</i> (SDI)	53
3.7.1 Metode Pengumpulan Data SDI	53
3.7.2 Metode Pengolahan Data SDI.....	54
3.8 Metode International Roughness Index (IRI)	55
3.8.1 Metode Pengumpulan Data IRI	55
3.8.2 Metode Pengolahan Data IRI.....	56
3.9 Menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)	57

3.10 Bagan Alir Studi.....	59
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	61
4.1 Data Masukan PKRMS	61
4.2 Analisis Data Kerusakan Jalan.....	65
4.2.1 Pengukuran Skala	65
4.2.2 Analisis Kerusakan Jalan Metode (SDI).....	66
4.2.3 Perhitungan Presentase Persegmen	79
4.3 Analisis Kerusakan Jalan Metode SDI (Surface Distress Index).....	82
4.3.1 Penilaian Luasan Kerusakan Retak (SDI ¹)	82
4.3.2 Penilaian Lebar Kerusakan Retak (SDI ²)	84
4.3.3 Penilaian Jumlah Lubang (SDI ³)	86
4.3.4 Penilaian Bekas Roda (SDI ⁴).....	86
4.3.5 Rekapitulasi Hasil Nilai SDI.....	88
4.3.6 Hubungan Nilai SDI dengan Kondisi Jalan.....	89
4.3.7 Jenis Penanganan Jalan Berdasarkan Nilai SDI	91
4.4 Perhitungan Kerusakan Jalan dengan Metode IRI (.....	92
4.4.1 Mencari Nilai RCI (Road Condition Index)	92
4.4.2 Perhitungan Nilai Metode IRI.....	99
4.5 Penentuan Pemeliharaan Jalan Sesuai dengan Nilai SDI IRI ...	101
4.6 Analisa Rencana Anggaran Biaya.....	103
4.6.1 Harga satuan Dasar	103
4.6.2 Analisa Harga Satuan Pekerjaan.....	106
4.6.3 Perhitungan Volume Pekerjaan	113
4.6.4 Perhitungan Anggaran Biaya	116
4.7 Penginputan Data ke PKRMS	120
4.7.1 Perhitungan Nilai Metode TTI.....	123
4.8 Jenis Penanganan Jalan Berdasarkan Nilai TTI	126
4.9 Hasil Analisis PKRMS.....	129
4.10 Laporan Hasil Analisis	133
4.10.1 Laporan Analisis Proyeksi Kondisi Jalan	133
4.10.2 Laporan Analisis Daftar ruas TPI	136
4.10.3 Laporan Analisis Pemaketan	137

4.11 Peta Jalur/Stripmap	140
4.12 Laporan Statistik	147
4.13 Laporan SIPDJD	151
4.13.1 Segmentasi Kondisi Ruas Per Segment.....	151
4.13.2 Daftar Status Jalan	154
4.13.3 Daftar Tipe Perkerasan Jalan	155
4.13.4 Daftar Kondisi Jalan	156
BAB V KESIMPULAN	157
5.1 Kesimpulan	157
5.2 Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA	160
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta administrasi Kabupaten Sumba Barat	1
Gambar 1. 2 Kerusakan pada ruas Jalan Weekarou-Sodana.....	3
Gambar 2. 1 Bagian-Bagian Jalan.....	13
Gambar 2. 2 Susunan Konstruksi Perkerasan Lentur.....	15
Gambar 2. 3 Susunan Lapisan Konstruksi Perkerasan Kaku	15
Gambar 2. 4 Susunan Lapisan Perkerasan Komposit	16
Gambar 2. 5 Retak Kulit Buaya	17
Gambar 2. 6 Kegemukan (Bleeding)	17
Gambar 2. 7 Agregat Lepas	18
Gambar 2. 8 Alur.....	19
Gambar 2. 9 Amblas	19
Gambar 2. 10 Retak Pinggir.....	19
Gambar 2. 11 Retak Memanjang Melintang	20
Gambar 2. 12 Lubang.....	20
Gambar 2. 13 Tambalan	21
Gambar 2. 14 Penilaian SDI pada jalan Aspal	21
Gambar 2. 15 Dokumen dasar PKRMS	30
Gambar 2. 16 Tampilan menu utama pada PKRMS	30
Gambar 2. 17 Data Inventarisasi Jalan.....	33
Gambar 2. 19 Contoh Tablet Kondisi Jalan PKRMS	38
Gambar 2. 18 Alur Survei PKRMS	38
Gambar 2. 20 Alat Survei PKRMS	39
Gambar 2. 21 Progresi Nilai TTI	44
Gambar 3. 1 Peta Lokasi Studi Kabupaten Sumba Barat.....	48
Gambar 3. 2 Ruas Jalan pada Kabupaten Sumba Barat yang di analisis ...	49
Gambar 3. 3 Pemasangan Alat Survei.....	51
Gambar 3. 4 Cara mendapatkan nilai SDI	54
Gambar 4. 1 Pelepasan butir pada perkerasan jalan Weekaraou-Sodana..	64
Gambar 4. 2 Retak memanjang pada perkerasan jalan Weekaraou-Sodana	64
Gambar 4. 3 Pengukuran Skala.....	65

Gambar 4. 4 Ketebalan Lapisan yang diizinkan	114
Gambar 4. 5 Input Pulau pada PKRMS	120
Gambar 4. 6 Input Data Provinsi.....	120
Gambar 4. 7 Hasil Input data ruas jalan pada PKRMS.....	120
Gambar 4. 8 Input Data Reference Point (DRP) pada PKRMS.....	121
Gambar 4. 9 Input Data Kelas Jalan pada PKRMS	121
Gambar 4. 10 Tablet Inventarisasi	122
Gambar 4. 11 Hasil Input Inventarisasi PKRMS pada ruas jalan	122
Gambar 4. 12 Validasi Data.....	129
Gambar 4. 13 Menu Analisis dan Pemograman.....	130
Gambar 4. 14 Tampilan Kriteria MCA	130
Gambar 4. 15 Tampilan Pengaturan Analisis	130
Gambar 4. 16 Tampilan Parameter lainnya.....	131
Gambar 4. 17 Kebutuhan Penanganan	131
Gambar 4. 18 Tampilan menu Penganggaran	131
Gambar 4. 19 Tampilan Pemograman pada PKRMS	132
Gambar 4. 20 Tampilan Pemaketan	132
Gambar 4. 21 Tampilan antar muka menu laporan.....	133
Gambar 4. 22 Laporan Analisis	134
Gambar 4. 23 Laporan Analisis Proyeksi Jalan	134
Gambar 4. 24 Grafik kondisi dengan pekerjaan rehabilitas	135
Gambar 4. 25 Grafik Kondisi tanpa adanya pekerjaan rehabilitas.....	135
Gambar 4. 26 Tampilan Analisis Rangkuman Anggaran	137
Gambar 4. 27 Laporan Hasil Package summary	138
Gambar 4. 28 Laporan Analisis Program 5 tahunan	139
Gambar 4. 29 Tampilan Laporan Peta Jalur/Stripmap ruas Jalan Sobabawi-Weekarou	141
Gambar 4. 30 Tampilan Laporan Peta Jalur/Stripmap ruas Jalan Gaura-Rita	142
Gambar 4. 31 Tampilan Laporan Peta Jalur/Stripmap ruas Jalan Wanukaka-Rua	143

Gambar 4. 32 Tampilan Laporan Peta Jalur/Stripmap ruas Jalan Ponu Ngaba -Relly TVRI	144
Gambar 4. 33 Tampilan Laporan Peta Jalur/Stripmap ruas Jalan Kurut Tepe -Matakaito	145
Gambar 4. 34 Tampilan Laporan Peta Jalur/Stripmap ruas Jalan Weekaraou-Sodana	146
Gambar 4. 35 Grafik Kondisi Perkerasan	148
Gambar 4. 36 Grafik Tipe Perkerasan.....	148
Gambar 4. 37 Grafik Persentase Kondisi Sumba Barat	148
Gambar 4. 38 Tampilan Laporan SIPDJD untuk Stripmap Kondisi Setiap Segment pada ruas Weekarou-Sodana	153
Gambar 4. 39 Daftar Status Jalan.....	154
Gambar 4. 40 Daftar Tipe Perkerasan Jalan.....	155
Gambar 4. 41 Daftar Kondisi Jalan.....	156

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Studi Terdahulu.....	8
Tabel 2. 2 Penilaian Luas Retakan	23
Tabel 2. 3 Penilaian Lebar Retakan	23
Tabel 2. 4 Penilaian Jumlah Lubang	23
Tabel 2. 5 Penilaian bekas roda	23
Tabel 2. 6 Hubungan Antara Nilai SDI dengan Kondisi Jalan	23
Tabel 2. 7 Jenis Pemeliharaan Jalan Berdasarkan Nilai SDI	23
Tabel 2. 8 Penentuan Nilai RCI	25
Tabel 2. 9 Parameter IRI (International Roughness Index)	25
Tabel 2. 10 Penentuan Jenis Penanganan Jalan	25
Tabel 2. 11 Penentu Kondisi Jalan Berdasarkan Nilai IRI dan SDI	26
Tabel 2. 12 Kebutuhan Data PKRMS	31
Tabel 2. 13 Sistem Penomoran Jalan Provinsi dan Kabupaten.....	31
Tabel 2. 14 Bobot kerusakan TTI	42
Tabel 2. 15 Kondisi Segmen berdasarkan nilai TTI	42
Tabel 2. 16 Klasifikasi Intervensi Pekerjaan utama TTI.....	43
Tabel 3. 1 Metode Pengumpulan Data.....	50
Tabel 3. 2 Tabel Penentuan Nilai RCI (Road Condition Index)	55
Tabel 3. 3 Tabel Penentuan Penanganan Jalan Berdasarkan Nilai IRI	56
Tabel 4. 2 Daftar ruas Jalan Kabupaten Sumba Barat yang di analisis	62
Tabel 4. 3 Daftar Kelas Jalan Kabupaten Sumba Barat	62
Tabel 4. 4 Gambar Kondisi Kerusakan pada STA 0+000-0+200	67
Tabel 4. 5 Total Kerusakan pada 1 Segmen (STA 0+000-STA 0+200)	71
Tabel 4. 6 Gambar Kondisi Kerusakan pada STA 0+200-0+400	72
Tabel 4. 7 Total Kerusakan pada 1 Segmen (STA 0+200- 0+400).....	73
Tabel 4. 8 Gambar Kondisi Kerusakan pada STA 0+400-0+600	74
Tabel 4. 9 Total Kerusakan pada 1 Segmen (STA 0+400- 0+600).....	75
Tabel 4. 10 Rekapitulasi Luas Kerusakan Jalan (m^2) pada Ruas Weekarou-Sodana Kabupaten Sumba Barat.....	78
Tabel 4. 11 Presentase (%)Kerusakan pada masing – masing segmen pada	

Ruas Weekarou-Sodana Di Kabupaten Sumba Barat	81
Tabel 4. 12 Penilaian SDI pada Kondisi segmen 0+000 – 0+200	83
Tabel 4. 13 Rekapitulasi Nilai SDI ¹ Kerusakan Retak	84
Tabel 4. 14 Penilaian Lebar Kerusakan Retak SDI ²	85
Tabel 4. 15 Rekapitulasi penilaian Jumlah Lubang (SDI c)	86
Tabel 4. 16 Rekapitulasi hasil SDI.....	88
Tabel 4. 17 Kondisi Jalan Berdasarkan Nilai SDI	89
Tabel 4. 18 Rekapitulasi Hubungan Nilai Total SDI dengan Penentuan Kondisi Kerusakan Jalan.....	90
Tabel 4. 19 Jenis Penanganan Jalan	91
Tabel 4. 20 Jenis Penanganan Jalan pada ruas Jalan Weekarou-Sodana Kabupaten Sumba Barat.....	92
Tabel 4. 21 Penentuan Nilai RCI (Road Condition Index) secara visual...	92
Tabel 4. 22 Gambar Kondisi Kerusakan pada STA 0+000-0+200	93
Tabel 4. 23 Gambar Kondisi Kerusakan pada STA 0+200-0+400	96
Tabel 4. 24 Gambar Kondisi Kerusakan pada STA 0+400-0+600	97
Tabel 4. 25 Hasil survey penilaian nilai RCI Ruas Jalan Weekarou-Sodana	99
Tabel 4. 26 Hasil Perhitungan Nilai metode IRI.....	101
Tabel 4. 27 Penentuan Jenis Penanganan Jalan	102
Tabel 4. 28 Jenis penanganan jalan berdasarkan hubungan SDI dan IRI	102
Tabel 4.29 Harga Satuan Bahan.....	105
Tabel 4. 30 Koefesien Aspal Emulsi.....	113
Tabel 4. 31 Koefesien AC-WC dan AC-BC	113
Tabel 4. 32 Rekapitulasi Kerusakan Jalan ruas jalan Weekarou-Sodana	115
Tabel 4. 33 Rekapitulasi Nilai TTI	125
Tabel 4. 34 Rekapitulasi Kondisi TTI.....	127
Tabel 4. 35 Rekapitulasi Pekerjaan Utama berdasarkan Nilai TTI.....	128
Tabel 4. 36 Detail Laporan Analisis Proyeksi Kondisi Jalan.....	135
Tabel 4. 37 Laporan nilai TPI	136
Tabel 4. 38 Rekapitulasi Kondisi TTI.....	147

Tabel 4. 39 Rekapitulasi Kondisi Per Segmen.....	150
Tabel 4. 40 Tampilan Laporan SIPDJD untuk Input Segmentasi Weekarou-Sodana	152