

**TUGAS AKHIR**

**EVALUASI KERUSAKAN JALAN DAN PENANGANANNYA  
(STUDI KASUS JALAN DALAM KOTA WAINGAPU)**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Oleh :**

**CHRISTIAN UMBU TIBA TARANGGU  
1721187**



**TEKNIK SIPIL S-1  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
MALANG  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### EVALUASI KERUSAKAN JALAN DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS JALAN DALAM KOTA WAINGAPU)

Disusun oleh :

Christian Umbu Tiba Tarangguia

1721187

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan


Pada tanggal Agustus 2024

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT  
NIP. 1967 0218 199303 1 002

  
Annur Ma'ruf, ST., MT.  
NIP.P. 1031700528

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Teknik Sipil S-1  
Institut Teknologi Nasional Malang

  
Dr. Yosimison P. Manaha, ST., MT.  
NIP.P. 1030300383

## LEMBAR PENGESAHAN

### EVALUASI KERUSAKAN JALAN DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS JALAN DALAM KOTA WAINGAPU)

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dosen Pengaji Tugas Akhir Jenjang Strata (S-1) dan diterima untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil S-1

Disusun oleh :

Christian Umbu Tiba Tarangguia

1721187

Pengaji:

ITN

Malang, Agustus 2024

Dosen Pengaji I

Dosen Pengaji II

Ir. Eding Iskak Imananto, MT  
NIP. Y. 196605061993031004

Vega Aditama, ST, MT., IPM.  
NIP.P.1031900559

Disahkan Oleh:

Sekretaris Program Studi  
Teknik Sipil S-1

Dr. Yosimpon, P. Manaha, ST, MT.  
NIP. P.1030300383

Nenny Roostrianawaty, ST., MT  
NIP. P. 1031700533

## LEMBAR KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christian Umbu Tiba Taranggu

NIM : 1721187

Program Studi : Teknik Sipil S-1

Fakultas : Teknik Sipil dan Perencanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul :

### **“EVALUASI KERUSAKAN JALAN DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS JALAN DALAM KOTA WAINGAPU”**

Adalah sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TUGAS AKHIR ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TUGAS AKHIR ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ( UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 ).

Malang, Agustus 2024

\_\_\_\_\_ Membuat Pernyataan



Christian U. T. Taranggu

1721187

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan ilmu pengetahuan dari-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini berjudul “EVALUASI KERUSAKAN JALAN DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS PADA JALAN DALAM KOTA WAINGAPU)”. Ucapan dan rasa terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, yaitu:

1. Kedua orangtua yang selalu mendoakan segala sesuatu nya yang terbaik
2. Bapak Dr. Yosimson P. Manaha, ST., MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang.
3. Bapak Vega Aditama, ST., MT., Sselaku Kepala Studio Tugas Akhir
4. Bapak Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT., selaku Dosen Pembimbing 1.
5. Bapak Annur Ma'ruf, ST.,MT., selaku Dosen Pembimbing 2.
6. Serta teman-teman dari Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Malang yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyajian maupun informasi. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penyusun harapkan demi perbaikan penyusunan Tugas Akhir selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Malang, Agustus 2024

Penyusun

Christian Umbu Tiba Tarangguia

## ABSTRAK

Christian Umbu Tiba Tarangguia, (1721187)**”Evaluasi Kerusakan Jalan dan Penanganannya (Studi Kasus Jalan Dalam Kota Waingapu)”,** Dosen Pembimbing I: Dr. Ir. Nusa Sebayang, MT. Dosen Pembimbing II: Annur Ma'ruf, ST.,MT., Program Studi Teknik Sipil S1, Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang,

---

Kota Waingapu merupakan ibukota Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumba Timur. Hal ini dapat dilihat pada data kependudukan dalam buku “Sumba Timur Dalam Angka 2023” menyebutkan pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kota Waingapu sebanyak 36.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 2021 – 2022 sebesar 0,36 %, yang mengakibatkan kegiatan transportasi di kota Waingapu cukup besar. Ditemukan kerusakan pada 3 jalan yang dikaji, dimana kerusakan tersebut jika tidak segera ditangani dapat berakibat kerusakan menjadi lebih besar.

Tujuan studi ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan apa saja yang ada pada 3 jalan yang dikaji menggunakan metode IKP (Indeks Kondisi Perkerasan) dan SDI (*Surface Distress Index*) dan untuk menentukan jenis penanganan kerusakan jalan yang dikaji menggunakan metode IKP (Indeks Kondisi Perkerasan) dan SDI (*Surface Distress Index*).

Hasil analisis pada Jl. Muara Karya terdapat Retak Buaya seluas 21,1 m<sup>2</sup>, Retak Memanjang dan Melintang seluas 0,87 m<sup>2</sup>, Lubang seluas 10,45 m<sup>2</sup>, Tambalan seluas 1,85 m<sup>2</sup>. Pada Jl. Mayjen El Tari terdapat Retak Buaya seluas 2,6 m<sup>2</sup>, Retak Memanjang dan Melintang seluas 0,41m<sup>2</sup>, Retak Tepi Seluas 0,21 m<sup>2</sup>, Lubang seluas 40,19 m<sup>2</sup>, Tambalan Seluas 5,4 m<sup>2</sup>, Alur Seluas 0,35 m<sup>2</sup>, Pelepasan Butir/Permukaan seluas 6,9 m<sup>2</sup>. Pada Jl. Jenderal Soeharto terdapat Retak Buaya seluas 2,5 m<sup>2</sup>, Retak Memanjang dan Melintang Seluas 7,38 m<sup>2</sup>, Retak Tepi Seluas 5,58 m<sup>2</sup>, Retak Slip seluas 0,1 m<sup>2</sup>, Lubang seluas 4,25 m<sup>2</sup>, Tambalan seluas 0,5 m<sup>2</sup>, Alur seluas 1,82 m<sup>2</sup>, Pelepasan Butir seluas 50,06 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan analisis perhitungan menggunakan metode IKP dan SDI didapat pada Jl. Muara Karya nilai rata – rata IKP adalah 74 (*Satisfactory*) dan nilai rata – rata SDI adalah 22,7 (Baik). Pada Jl. Mayjen El Tari nilai rata – rata IKP adalah 65,8 (*Fair*) dan nilai rata – rata SDI adalah 25,7 (Baik). pada Jl. Jend. Soeharto nilai rata – rata IKP adalah 84,3 (*Satisfactory*) dan nilai rata – rata SDI adalah 26,6 (Baik). Jenis penanganan yang dilakukan pada Jl. Muara Karya dilakukan Pemeliharaan Rutin. Pada Jl. Mayjen El Tari dilakukan Pemeliharaan Rutin. Pada Jl. Jend. Soeharto dilakukan Pemeliharaan Berkala.

*Kata Kunci:* Evaluasi Kerusakan Jalan, IKP, SDI.

## **DAFTAR ISI**

### **HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN .....** i

**HALAMAN PENGESAHAN.....** iii

**KATA PENGANTAR.....** iii

**ABSTRAK .....** iv

**DAFTAR ISI.....** v

**DAFTAR GAMBAR.....** viii

**DAFTAR TABEL .....** x

**BAB I PENDAHULUAN.....** 1

    1.1 Latar Belakang ..... 1

    1.2 Identifikasi Masalah ..... 2

    1.3 Rumusan Masalah ..... 2

    1.4 Tujuan Studi ..... 2

    1.5 Batasan Masalah ..... 3

    1.6 Manfaat Penelitian..... 3

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....** 4

    2.1 Studi Terdahulu ..... 4

    2.1 Definisi, Jenis dan Fungsi Jalan ..... 6

        2.1.1 Definisi Jalan..... 6

        2.1.2 Jenis Jalan Menurut Sistem Jaringan Jalan (UU No. 2 Tahun 2022) 6

        2.1.3 Jenis Jalan Menurut Fungsi (UU No. 2 Tahun 2022) ..... 6

        2.1.4 Jenis Jalan Menurut Status (UU No. 2 Tahun 2022) ..... 7

    2.2 Perkerasan Jalan ..... 8

    2.3 Tipe Perkerasan Jalan ..... 8

    2.4 Penyebab Kerusakan Jalan ..... 9

    2.5 Jenis – Jenis Kerusakan Perkerasan Lentur..... 10

|  |   |    |
|--|---|----|
| 2.6  | Jenis – Jenis Kerusakan Jalan Berdasarkan Metode IKP ( <i>Indeks Kondisi Perkerasan</i> ) ..... | 19 |
| 2.7  | Metode IKP (Indeks Kondisi Perkerasan).....   | 42 |
| 2.8  | Metode <i>Surface Distress Index</i> (SDI) .....  | 46 |
| 2.8.1  | Perhitungan Luas Kerusakan Jalan .....  | 46 |
| 2.8.2  | Perhitungan Persentase Kerusakan Jalan .....  | 47 |
| 2.8.3  | Perhitungan Nilai SDI ( <i>Surface Distress Index</i> ) .....                                   | 47 |
| 2.9  | Jenis Pemeliharaan Jalan .....  | 49 |
| 2.10   | Metode Perbaikan Standar.....   | 50 |
| 2.11   | Perkerasan Lentur Metode Bina Marga.....  | 52 |
| 2.11.1   | Umur Rencana (UR) .....   | 52 |
| 2.11.2   | Analisa Lalu Lintas .....   | 56 |
| 2.11.3   | Pemilihan Jenis Perkerasan .....  | 61 |
| 2.11.4   | Desain Pondasi .....  | 62 |
| <b>BAB III METODOLOGI STUDI.....</b>             | <b>70</b>   |    |
| 3.1.   | Lokasi Penelitian .....   | 70 |
| 3.2.   | Data Yang Digunakan .....   | 72 |
| 3.3.   | Peralatan Yang Digunakan.....   | 73 |
| 3.4.   | Metode Pengambilan Data .....   | 73 |
| 3.4.1  | Pengambilan Data Primer .....   | 73 |
| 3.4.2.   | Pengambilan Data Sekunder .....   | 75 |
| 3.5.   | Alur Metode IKP (Indeks Kondisi Perkerasan) .....   | 75 |
| 3.6.   | Alur Metode SDI .....   | 76 |
| 3.7.   | Bagan Alir (Flowchart) .....  | 77 |
| <b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PENGOLAHAN .....</b> | <b>79</b>   |    |
| 4.1  | Pengumpulan Data .....  | 79 |
| 4.2  | Data Geometrik Jalan .....  | 79 |
| 4.3  | Data Kerusakan Jalan .....  | 79 |
| 4.4  | Analisa Data Menggunakan Metode IKP (Indeks Kondisi Perkerasan) 84                              | 84 |
| 4.5  | Analisa Data Menggunakan Metode SDI ( <i>Surface Distress Index</i> )..... 91                   | 91 |
| 4.6  | Rekapitulasi Hasil Analisa Kerusakan .....  | 95 |
| 4.7  | Penentuan Jenis Penanganan Kerusakan .....  | 97 |

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| 4.8                         | Analisa Lalu Lintas .....   | 104        |
|                             | Analisa Pertumbuhan Lalu Lintas.....  | 104        |
| 4.8.8.1                     | Umur rencana dan Kapasitas Jalan.....   | 106        |
| 4.8.8.2                     | Distribusi Arah (DD) dan Distribusi Lajur (DL).....                               | 108        |
| 4.8.8.3                     | Beban Standar Kumulatif atau Cumulatif Equivalet Singel Axle (CESA <sub>4</sub> ) | 109        |
| 4.8.8.4                     | <i>Traffic Multiper (TM)</i> .....  | 110        |
| 4.8.8.5                     | <i>Cumulatif Equivalent Singel Axel (CESA<sub>5</sub>)</i> .....                  | 111        |
| 4.9                         | Perhitungan Nilai CBR.....  | 111        |
| 4.10                        | Menentukan Pondasi Minimum .....  | 113        |
| 4.11                        | Menentukan Tipe Perkerasan .....  | 114        |
| 4.12                        | Menentukan Struktur Perkerasan .....  | 115        |
| 4.13                        | Menghitung tebal lapis tambahan (Overlay) dengan Metode Analisa Komponen .....    | 116        |
| 4.13.1.                     | Koefisien Kekuatan relatif (a) .....  | 116        |
| 4.13.2.                     | Indeks Permukaan Pada awal umur rencana (ITP).....                                | 117        |
| 4.13.3.                     | Perhitungan Overlay Jalan Lama .....  | 117        |
| <b>BAB V</b>                | <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>120</b> |
| 5.1                         | Kesimpulan.....   | 120        |
| 5.2                         | Saran.....  | 121        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>122</b>  |            |
| <b>LAMPIRAN .....</b>       | <b>123</b>  |            |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Lapisan Perkerasan Lentur .....                             | 8  |
| Gambar 2.2 Lapisan Perkerasan Kaku .....                               | 9  |
| Gambar 2.3 Lapisan Perkerasan Komposit.....                            | 9  |
| Gambar 2.4 Retak Halus (Hair Cracking).....                            | 10 |
| Gambar 2.5 Retak Kulit Buaya (Alligator Crack) .....                   | 11 |
| Gambar 2.6 Retak Pinggir (edge crack).....                             | 11 |
| Gambar 2.7 Retak Sambungan Bahu dan Perkerasan (edge joint crack)..... | 12 |
| Gambar 2.8 Retak Sambungan Lajur (lane joint crack).....               | 12 |
| Gambar 2.9 Retak Sambungan Pelebaran Jalan (Widening Crack).....       | 13 |
| Gambar 2.10 Retak Refleksi (Reflection Crack) .....                    | 13 |
| Gambar 2.11 Retak Susut (Shrinkage Crack) .....                        | 14 |
| Gambar 2.12 Retak Slip (Slippage Crack).....                           | 14 |
| Gambar 2.13 Alur (Ruts).....   | 15 |
| Gambar 2.14 Keriting (Corrugation).....                                | 15 |
| Gambar 2.15 Sungkur (Shoving) .....                                    | 15 |
| Gambar 2.16 Amplas (Grade Depression) .....                            | 16 |
| Gambar 2.17 Jembul (Upheaval) .....                                    | 16 |
| Gambar 2.18 Lubang (Potholes) .....                                    | 17 |
| Gambar 2.19 Pelepasan Butiran (Raveling).....                          | 17 |
| Gambar 2.20 Pelepasan Lapisan Permukaan (Stripping).....               | 17 |
| Gambar 2.21 Pengausan (Polished Aggregate).....                        | 18 |
| Gambar 2.22 Kegemukan (Bleeding Or Flushing) .....                     | 18 |
| Gambar 2.23 Contoh Kerusakan Kulit Buaya .....                         | 20 |
| Gambar 2.24 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Retak Buaya.....        | 20 |
| Gambar 2.25 Contoh Kerusakan Kegemukan.....                            | 22 |
| Gambar 2.26 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Kegemukan .....         | 22 |
| Gambar 2.27 Contoh Kerusakan Retak Blok.....                           | 23 |
| Gambar 2.28 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Retak Blok gir.....     | 24 |
| Gambar 2.29 Contoh Kerusakan Keriting.....                             | 25 |

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.30 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Keriting.....                         | 25 |
| Gambar 2.31 Contoh Kerusakan Amblas .....  | 26 |
| Gambar 2.32 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Amblas.....                           | 26 |
| Gambar 2.33 Contoh Kerusakan Retak Tepi .....  | 27 |
| Gambar 2.34 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Retak Tepi .....                      | 28 |
| Gambar 2.35 Contoh Kerusakan Retak Memanjang dan Melintang .....                     | 29 |
| Gambar 2.36 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Retak Memanjang dan<br>Melintang..... | 30 |
| Gambar 2.37 Contoh Kerusakan Tambalan.....   | 31 |
| Gambar 2.38 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Tambalan .....                        | 31 |
| Gambar 2.39 Contoh Kerusakan Pengausan Agregat.....                                  | 33 |
| Gambar 2.40 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Pengausan Agregat .....               | 40 |
| Gambar 2.41 Contoh Kerusakan Lubang.....   | 34 |
| Gambar 2.42 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Lubang .....                          | 34 |
| Gambar 2.43 Contoh Kerusakan Alur.....   | 35 |
| Gambar 2.44 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Alur .....                            | 36 |
| Gambar 2.45 Contoh Kerusakan Sungkur .....   | 37 |
| Gambar 2.46 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Sungkur.....                          | 37 |
| Gambar 2.47 Contoh Kerusakan Penurunan Bahu .....                                    | 38 |
| Gambar 2.48 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Penurunan Bahu.....                   | 38 |
| Gambar 2.49 Contoh Kerusakan Retak Selip .....                                       | 39 |
| Gambar 2.50 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Retak Selip.....                      | 40 |
| Gambar 2.51 Contoh Kerusakan Pelepasan Butir.....                                    | 41 |
| Gambar 2.52 Kurva Nilai Pengurangan (NP) Untuk Pelepasan Butir .....                 | 41 |
| Gambar 2.53 Grafik Persentase Kerapatan .....  | 43 |
| Gambar 2.54 Grafik Nilai Pengurangan Terkoreksi (NPT) .....                          | 45 |
| Gambar 3.1 Peta Ruas Jalan Kabupaten Dalam Kota Waingapu.....                        | 70 |
| Gambar 3.2 Peta Jalan Muara Karya.....   | 71 |
| Gambar 3.3 Peta Jalan Mayjen El Tari .....   | 71 |
| Gambar 3.4 Peta Jalan Jenderal Soeharto .....  | 72 |
| Gambar 3.5 Formulir Survei Metode IKP .....  | 74 |

|  |     |
|--|-----|
| Gambar 3.6 Formulir Survei Metode SDI .....  | 74  |
| Gambar 3.7 Formulir Survei Kondisi Rinci Jalan Beraspal Untuk Jalan Antar Kota<br>(Bina Marga) ..... | 53  |
| Gambar 3.8 Formulir Survei Metode SDI .....  | 53  |
| Gambar 4.1 Form Survey Jl. Mayjen El Tari STA 0+500 – 0+600.....                                     | 63  |
| Gambar 4.2 Kurva Deduct Values untuk Tambalan .....  | 85  |
| Gambar 4.3 Kurva Deduct Values untuk Retak Buaya .....   | 86  |
| Gambar 4.3 Kurva Deduct Values untuk Retak Buaya .....   | 87  |
| Gambar 4.5 Grafik untuk menentukan Nilai Pengurangan Terkoreksi (NPT) .....                          | 88  |
| Gambar 4.6 Nilai Kondisi Jl. Mayjen El Tari STA 0+500- 0+600.....                                    | 89  |
| Gambar 4.7 Formulir SDI Jl. Mayjen El Tari STA 0+500- 0+600.....                                     | 91  |
| Gambar 4.8 Tebal Lapis Tambah (Overlay) .....  | 118 |

## **DAFTAR TABEL**

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Tingkat Keparahan Lubang.....  | 34 |
| Tabel 2.2 Nilai Indeks IKP .....   | 42 |
| Tabel 2.3 Kondisi Jalan SDI .....  | 48 |
| Tabel 2.4 Jenis Penanganan Jalan SDI.....  | 48 |
| Tabel 2. 5 Umur Rencana Jalan Baru (UR) .....  | 52 |
| Tabel 2.6 Ekivalen Kendaraan Ringan (EKR) untuk Jalan 2/2TT (Tidak Terbagi)<br>.....             | 53 |
| Tabel 2.7 Kapasitas Dasar untuk Jalan Antar Kota Dengan 2 Lajur dan 2 Arah<br>(2/2TT) .....      | 54 |
| Tabel 2.8 Faktor Penyesuaian Kapasitas Karena Pemisahan Jalan (FCPA).....                        | 54 |
| Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Pengaruh Lebar Lajur Lalu Lintas (FCLJ) Terhadap<br>Kapasitas ..... | 54 |
| Tabel 2.10 Faktor Penyesuaian Kapasitas akibat pegaruh hambatan samping<br>(FCHS) .....          | 55 |

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.11 Faktor penyesuaia kapasitas akibat pegaruh hambatan samping (FCHS) .....   | 56 |
| Tabel 2.12 Faktor penyesuaia kapasitas akibat pegaruh hambatan samping (FCHS) .....   | 57 |
| Tabel 2.13 Faktor Distribusi Lajur (DL).....  | 58 |
| Tabel 2.14 Pengumpulan Data Beban Gandar .....  | 61 |
| Tabel 2.15 Pemilihan Jenis Perkerasa.....   | 61 |
| Tabel 2.16 Jumlah Titik Pengamatan Nilai R .....  | 63 |
| Tabel 2.17 Bagian Desain -2 Desain Pondasi Jalan Minimum.....   | 66 |
| Tabel 2.18 Bagan Desain – 3 Desain Perkerasan Lentur Opsi Biaya .....   | 66 |
| Tabel 2.19 Bagan Desain – 3A. Desain Perkerasan Lentur dengan HRS.....  | 67 |
| Tabel 2. 20 Bagan Desain – 3B Perkerasan Lentur – Aspal dengan Lapis Pondasi Berbutir (Sebagai Alternatif dari Bagan Desain – 3 dan 3A) ..... | 68 |
| Tabel 2.21 Jenis Penanganan Jalan .....   | 46 |
| Tabel 2.19 Bagan Desain – 3A. Desain Perkerasan Lentur dengan HRS.....  | 67 |
| Tabel 2. 20 Bagan Desain – 3B Perkerasan Lentur – Aspal dengan Lapis Pondasi Berbutir (Sebagai Alternatif dari Bagan Desain – 3 dan 3A) ..... | 68 |
| Tabel 2.21 Bagan Desain – 3C Penyesuaian Tebal Lapis Pondasi Aggregat A Untuk Tanah Dasar CBR $\geq$ 7% (Hanya Untuk Bagan Desain – 3B).....  | 69 |
| Tabel 4.1 Rekapitulasi Persentase Kerusakan Jl. Muara Karya.....  | 81 |
| Tabel 4.2 Rekapitulasi Persentase Kerusakan Jl. Mayjen El Tari.....   | 82 |
| Tabel 4.3 Rekapitulasi Kerusakan Jl. Jenderal Soeharto .....  | 83 |
| Tabel 4.4 Nilai TDV dan CDV .....   | 88 |
| Tabel 4.5 Nilai IKP Jl. Muara Karya .....   | 89 |
| Tabel 4.6 Nilai IKP Jl. Mayjen El Tari .....  | 90 |
| Tabel 4.7 Nilai IKP Jl. Jenderal Soeharto .....   | 90 |
| Tabel 4.8 Kondisi Jalan SDI .....   | 92 |
| Tabel 4.9 Nilai SDI Jl. Muara Karya .....   | 93 |
| Tabel 4.10 Nilai SDI Jl. Mayjen El Tari .....   | 93 |
| Tabel 4.11 Nilai SDI Jl. Jenderal Soeharto .....  | 94 |
| Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Analisa Kerusakan Jl. Muara Karya .....   | 95 |

|   |     |
|---|-----|
| Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Analisa Kerusakan Jl. Mayjen El Tari.....         | 95  |
| Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Analisa Kerusakan Jl. Jenderal Soeharto.....      | 96  |
| Tabel 4.15 Penanganan Kerusakan Jl. Muara Karya .....                           | 97  |
| Tabel 4.16 Penanganan kerusakan Jl. Mayjen El Tari.....                         | 99  |
| Tabel 4.17 Penanganan Kerusakan Jl. Jenderal Soeharto .....                     | 101 |
| Tabel 4.18 Lalu lintas harian rata-rata pada Jl. Mayjel El Tari.....            | 104 |
| Tabel 4.19. Faktor laju pertumbuhan lalulintas (i).....                         | 104 |
| Tabel 4.20 Faktor pertumbuhan rata-rata lalulintas Umur Rencana .....           | 106 |
| Tabel 4.21 Lalu Lintas Rata-rata Umur rencana.....                              | 108 |
| Tabel 4.22 Perhitungan kapasitas jalan dengan umur rencana 5 th,10th,20th ..... | 108 |
| Tabel 4.23 Perhitungan LHR-JK umur rencana 5 tahun.....                         | 110 |
| Tabel 4.24 Beban standar Kumulatif (CESA4) Umur rencana 5 tahun .....           | 110 |
| Tabel 4.25 Nilai CBR Lapangan.....  | 111 |
| Tabel 4.26 Nilai LHRT pada Umur Rencana 40 tahun.....                           | 113 |
| Tabel 4.27 Nilai LHRT pada Umur Rencana 40 tahun.....                           | 113 |
| Tabel 4.28 Desain Pondasi Jalan Minimum.....                                    | 114 |
| Tabel 4.29 Pemilihan Jenis Perkerasan.....                                      | 115 |
| Tabel 4.30 Desain perkerasan lentur-aspal dengan pondasi lapisan berbutir ..... | 115 |
| Tabel 4.31 Koefisien Kekuatan Relatif (a) .....                                 | 117 |
| Tabel 4.29 Pemilihan Jenis Perkerasan.....                                      | 115 |
| Tabel 4.29 Pemilihan Jenis Perkerasan.....                                      | 115 |
| Tabel 4.29 Pemilihan Jenis Perkerasan.....                                      | 115 |
| Tabel 4.29 Pemilihan Jenis Perkerasan.....                                      | 115 |