

## **SKRIPSI**

### **ANALISA KETEBALAN KOMPOSIT *POLYESTER* SERAT KARBON, RAMI DAN CELANA JEANS SEBAGAI MATERIAL ROMPI ANTI PELURU**



**Disusun oleh :**

**NAMA : ADE RIZALDY**

**NIM : 1611014**

**PROGRAM STUDY TEKNIK MESIN S-1  
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG**

**2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**ANALISA KETEBALAN KOMPOSIT POLYESTER SERAT**  
**KARBON, RAMI DAN CELANA JEANS**  
**SEBAGAI MATERIAL ROMPI ANTI PELURU**



DISUSUN OLEH :

Ade Rizaldy  
1611014

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (strata satu) S-1  
pada jurusan Teknik Mesin S-1 Fakultas Teknologi Industri di Institut  
Teknologi Nasional Malang**

Malang, Februari 2020

Mengetahui,  
**Wakil Dekan I FTI**

Diperiksa/Disetujui  
**Dosen pembimbing**

Sibut, ST., MT.  
**NIP.Y. 1030300379**

Dr. I Komang Astana Widi, ST.,MT.  
**NIP.Y. 1030400405**

## **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ISI TULISAN**

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Rizaldy  
NIM : 16.11.014

Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin S-1, Fakultas Teknologi Industri, Institut  
Teknologi Nasional Malang.

### **Menyatakan**

Bahwa skripsi yang saya buat ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil karya orang lain, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan data yang sebenarnya.

Malang, Januari 2020

Ade Rizaldy  
NIM 16.11.014

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**  
**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI**

Nama : Ade Rizaldy

NIM : 16.11.014

Jurusan : Teknik Mesin S-1

Judul : ANALISA KETEBALAN KOMPOSIT POLYESTER  
SERAT KARBON, RAMI DAN CELANA JEANS  
SEBAGAI MATERIAL ROMPI ANTI PELURU

Dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Jenjang Program Strata Satu (S-1)

Pada Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Januari 2020

Dengan Nilai : 80,50

**PANITIA MAJELIS PENGUJI SKRIPSI**

**KETUA,**

**SEKRETARIS,**

**Dr. I Komang Astana Widi, ST., MT.**  
**NIP. Y. 1030400405**

**Febi Rahmadianto, ST., MT.**  
**NIP. Y. 1031500490**

**ANGGOTA**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

**Ir. Basuki Widodo, MT**  
**NIP. Y. 1018100037**

**Gerald A. Pohan, ST., M.Eng.**  
**NIP. P 1031500492**

## **LEMBAR REKAPAN BIMBINGAN**

Nama : Ade Rizaldy  
NIM : 1611014  
Jurusan : Teknik Mesin S-1  
Judul : **ANALISA KETEBALAN KOMPOSIT POLYESTER SERAT KARBON, SERAT RAMI DAN ANYAMAN KAWAT SEBAGAI MATERIAL ROMPI ANTI PELURU.**

Dosen Pembimbing : Dr. I Komang Astana Widi, ST., MT.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Malang, 10 Februari 2020

Diperiksa dan Disetujui

Dosen Pembimbing

**Dr. I Komang Astana Widi, ST., MT**  
**NIP.Y. 1030400405**

**ANALISA KETEBALAN KOMPOSIT *POLYESTER*  
SERAT KARBON, RAMI DAN CELANA JEANS  
SEBAGAI MATERIAL ROMPI ANTI PELURU**

Ade Rizaldy<sup>1</sup>), I Komang Astana Widi<sup>2</sup>)

Mahasiswa Teknik Mesin S1 ITN Malang<sup>1</sup>), Dosen Teknik Mesin ITN Malang<sup>2</sup>)

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Nasional  
Malang

Email: aderizaldi777@gmail.com

**ABSTRAK**

Komposit merupakan perpaduan dua material atau lebih, dimana sifat mekanik dari material tersebut pembentuknya berbeda-beda. Dikarenakan suatu karakteristik pembentuknya yang berbeda-beda maka dari itu dihasilkan material baru yaitu komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik dari material-material pembentuknya. Resin adalah suatu material yang berbentuk cairan yang digunakan sebagai pengikat antar serat yang titik lelehnya pada suhu diatas 200°C. Resin dibagi menjadi dua yaitu, *Polyester*. Penggabungan bahan komposit menggunakan matriks *Polyester* dengan serat karbon, kapas dan rami sebagai bahan rompi anti peluru level III A dengan jarak tembak 15 meter dan 25 meter. Pada penelitian ini menggunakan 4 spesimen dimana dimensi dari specimen berukuran 30 cm x 25 cm dengan ketebalan 5mm, 7,5mm, 10mm dan 15mm, yang diharapkan dapat menahan tembakan peluru tetapi memiliki bobot yang cukup ringan. Pada hasil pengujian tembak menggunakan pistol G2 Elite buatan pindad dengan kecepatan peluru 367 m/s (1205 ft/s) dengan jarak penembakan normal adalah 15 meter. Dari hasil uji tembak spesimen dengan ketebalan 5mm, 7,5mm, dan 10mm masih belum bisa menahan peluru dari jarak tembak 15 meter sedangkan ketebalan 15mm peluru dapat tertahan dikarnakan ada penambahan 2 serat rami. Kemudian dari hasil penembakan tersebut dilakukan foto SEM pada hasil bekas tembakan peluru untuk mengetahui pengaruh resin yang melekat pada setiap serat, kerusakan antar lapisan serat, dan cacat yang ada pada spesimen.

**Kata kunci:** komposit, matriks, serat karbon, serat kapas, serat rami, SEM.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho, karunia, serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktunya. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Kustamar, MT., selaku Rektor ITN Malang.
2. Bapak Dr. Ellysa Nursanti, ST.,MT., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri ITN Malang.
3. Bapak Dr. I Komang Astana Widi, ST.,MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin S-1 ITN Malang dan juga sebagai dosen pembimbing yang tak henti-hentinya memberikan arahan, dukungan, serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini.
4. Bapak Ir. Basuki Widodo, ST.,MT., sebagai dosen koordinator bidang ilmu material teknik dan selaku kepala laboratorium material ITN Malang.
5. Seluruh Dosen Teknik Mesin S-1 ITN Malang, atas semua ilmu yang tak ternilai harganya.
6. Ayah dan Ibu tercinta, serta keluarga yang senantiasa mendukung penulis lewat doa, perhatian dan kasih sayang dan seluruh teman-teman mahasiswa ITN Teknik Mesin S-1 yang memberi dukungan serta masukan untuk menyelesaikan proposal ini.

Penulis menyadari Proposal Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan Proposal Skripsi yang dibuat.

Malang, 14 Februari 2020

Ade Rizaldy

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	2
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ISI TULISAN .....	3
LEMBAR REKAPAN BIMBINGAN .....	5
KATA PENGANTAR .....	7
DAFTAR ISI.....	8
DAFTAR GAMBAR .....	10
DAFTAR TABEL.....	12
BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2    Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3    Batasan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4    Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5    Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.6    Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Komposit .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Proses Pabrikasi Komposit .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 <i>Open Molding Process</i> (Pencetakan Terbuka) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 <i>Close Molding Process</i> (Pencetakan Tertutup) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Performa Komposit .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Resin.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1 Resin Termoplastik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.2 Resin Termoset .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Serat Karbon.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Celana Jeans .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.5 Serat Rami .....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Matriks <i>Polyester</i> .....	Error! Bookmark not defined.
2.7 Rompi Anti Peluru.....	Error! Bookmark not defined.
2.8 Senjata api .....	Error! Bookmark not defined.
2.9 Amunisi .....	Error! Bookmark not defined.
2.10 Uji SEM (Scanning Electron Microscope).....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODOLOGI PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Diagram Alir.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Persiapan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.1 Alat – alat yang digunakan .....	Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Bahan yang digunakan.....	Error! Bookmark not defined.
3.2.3 Proses Pembuatan Komposit .....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Pengujian Uji Tembak.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.1 Spesimen uji tembak.....	Error! Bookmark not defined.
3.3.2 Spesifikasi Senjata dan Peluru .....	Error! Bookmark not defined.
3.3.3 Prosedur uni tembak .....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Pengujian SEM.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Tempat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Waktu Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
3.7 Variabel Penelitian .....	Error! Bookmark not defined.
BAB 4.....	Error! Bookmark not defined.
PEMBAHASAN .....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Pembahasan .....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Data Hasil Pengujian .....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1. Data Hasil Pengujian Tembak .....	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN .....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA .....	Error! Bookmark not defined.

LAMPIRAN ..... **Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 2.1 Konstituen komposit ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.2 Anyaman filament karbon ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.3 Celana Jeans Denim ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.4 Serat Rami ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.5 Soft Body Armor ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.6 Hard Body Armor ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.7 Peluru MU1-TJ ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 2.8 Skema SEM ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.1 diagram alir ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.2 Serat Karbon ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.3 Celana Jeans ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.4 Resin Polyester ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.5 Katalis ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.6 Mirror Glaze ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.7 Model dan dimensi rompi yang akan dibuat ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.8 Variasi susunan ketebalan 5 mm ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.9 Variasi susunan ketebalan 7, 5 mm ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.10 Variasi susunan ketebalan 10 mm ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.11 VaZnriasi susunan ketebalan 15 mm ... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.12 Susunan tampak samping ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.13 Proses pemotongan serat kapas ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.14 Pembersihan cetakan sebelum digunakan ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.15 Pencampuran polyester dan penguat ..... **Error! Bookmark not defined.**  
Gambar 3.16 Pelapisan karbon ..... **Error! Bookmark not defined.**

- Gambar 3.17 Celana Jeans ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.18 Proses finishing ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.19 Posisi specimen tembak ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.20 Senjata dan peluru ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.21 Posisi penembak ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.22 spesimen setelah ditembak ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.23 Mesin foto SEM ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.24 Spesimen foto SEM..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3.25 Spesimen pada dudukannya dalam mesin foto SEM . **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.1 Spesimen Uji Tembak ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.2 Rami Sebelum Dihaluskan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.3 Rami Setelah dihaluskan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.4 Spesimen setelah diuji..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.5 Kerusakan setelah pengujian..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.6 Grafik Ketebalan dengan Diameter lubang ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.7 Spesimen Tidak Tembus ..... **Error! Bookmark not defined.**
- MGambar 4.8 Spesimen yang tembus ..... **Error! Bookmark not defined.**
- GMambar 4.9 Kerusakan akibat peluru ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.10 SEM serat karbon ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.11 Foto SEM kerusakan tembak antar lapisan ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.12 Spesimen yang dibelah..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.13 Foto SEM cacat yang terlihat ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.14 SEM Celana Jeans ..... **Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 Sifat termal resin polyester ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.2 Ketahanan Terhadap Lingkungan Resin Polyester ....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.3 Sifat mekanis serat karbon ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.4 Nilai rata-rata aspek kestabilan bentuk unfinish .....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.5 Sifat mekanis Serat Rami..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.6 Sifat termal resin polyester ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.7 Ketahanan Terhadap Lingkungan Resin Polyester ....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.8 Karakteristik Rompi Anti Peluru ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.9 Persyaratan Rompi Anti Peluru untuk Militer .....**Error! Bookmark not defined.**
- Table 3.1 waktu penelitian ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.3 Data Specimen yang telah diuji ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.4 Diameter spesimen..... **Error! Bookmark not defined.**