

**ANALISA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR
DI KAWASAN PERBATASAN
INDONESIA DAN TIMOR LESTE
(DESA ASUMANU, TOHE DAN MAUMUTIN)**

Gudino Lovato Soares¹⁾, Agustina Nurul Hidayati²⁾, Ardiyanto Maksimilianus Gai³⁾,
¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Malang
email: gudinosoares7@gmail.com

Abstrak

Kawasan perbatasan bernilai strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana melihat tingkat ketersediaan sarana Infrastruktur berdasarkan standar pelayanan minimum dan tingkat pelayanan berdasarkan persepsi masyarakat yang disaring dari kuisioner mengenai kebutuhan serta keperluan ketersediaan infrastruktur di Kawasan Perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Hasil dari analisis menyatakan bahwa Tingkat ketersediaan infrastruktur di kawasan perbatasan dengan masing-masing jaringan dikategorikan sebagai berikut, untuk jaringan jalan dikategorikan tingkat ketersediaan sedang, jaringan air bersih dikategorikan tingkat ketersediaan tinggi, jaringan drainase dikategorikan tingkat ketersediaan rendah, jaringan limbah dikategorikan tingkat ketersediaan tinggi dan jaringan persampahan dikategorikan tingkat ketersediaan rendah. Selain itu, di kawasan perbatasan yang terdiri atas Desa Asumanu, Tohe dan Maumutin yang menjadi fokus dalam penelitian ini perlu adanya kebutuhan jalan, jembatan, telekomunikasi air bersih, pengolahan limbah dan jaringan listrik.

Kata Kunci: *Infrastruktur, Kawasan Perbatasan, Sarana*

Abstract

The border area has strategic value in National Development and in enhancing the social and economic welfare of the surrounding community. The goal of this research is how to see the level of infrastructure resources based on minimum service standards and service levels based on community perceptions. The results of the analysis showed that the infrastructure level in the border area with each network is categorized as follows: for the road network is categorized as middle level of acceptance, clean water is categorizing as high level, drainage network is categorized as low level, waste network is categorized as high level and sanitation is categorized as low level. In addition, the border area between Asumanu and Maumutin Village, which is focus on roads, bridges, clean water, telecommunication, sanitation and electricity networks

Keywords: *border area, facilities, Infrastructure.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Negara Indonesia yang tujuan umumnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya di seluruh wilayahnya. Sampai saat ini masih banyak timbul banyak masalah. salah satu masalah yang sering di jumpai adalah belum berkembangnya wilayah perbatasan antara wilayah administrasi dalam Negara Indonesia (Budiantana, 2010). Kawasan perbatasan bernilai strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional dan

peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Definisi kawasan perbatasan berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU Wilayah Negara) yaitu merupakan bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain, dalam hal batas wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional

maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi (Suratno, 2010).

Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja. (Atmaja 2013). Salah satu pengembangan infrastruktur yang sedang dijalankan namun belum optimal yaitu Pembangunan jalan perbatasan Sabuk Merah sektor Timur di perbatasan RI-Timor Leste yang berada di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka Provinsi NTT masih terus dibangun. Jalan sepanjang 176,19 km ini pada akhir 2018 ditarget tuntas seluruhnya. "Akhir tahun 2018 direncanakan untuk jalan sudah dapat terhubung dan fungsional namun belum teraspal semua," kata Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (14/8/2018). Jalan yang dibangun sejak tahun 2015 lalu itu akan rampung dengan kondisi aspal dan tanah. Di mana 77,41 km di antaranya ditargetkan dengan kondisinya aspal, sementara sisanya sepanjang 98,78 km berupa tanah dan urukan pilihan (kerikil dan batu). (Detikfinance, 2018).

2. KAJIAN LITERATUR

A. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai komponen fisik sistem yang saling terkait menyediakan layanan penting untuk memungkinkan, mempertahankan, atau meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Infrastruktur fisik biasanya menyimpulkan struktur teknis seperti infrastruktur transportasi (jalan dan jaringan rel, jembatan, terowongan), Jaringan suplai air, pemanasan dan pendinginan jaringan pasokan, saluran pembuangan jaringan dan, jaringan listrik dan telekomunikasi (Adl-Zarrabi, 2017).

Infrastruktur diklasifikasikan sebagai aset modal seperti utilitas, kendaraan transportasi,

sistem telekomunikasi, jalan, jalan Raya, kereta api, kereta bawah tanah, lampu lalu lintas dan lampu jalan, bendungan, dinding dan gorong, sistem drainase, Bandara dan terminal bus, dan jembatan, antara lain (Skorobogatova, 2017). Selain itu, Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Warsilan, 2015). Pengertian infrastruktur merujuk pada sistem fisik dalam menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain seperti listrik, telekomunikasi, air bersih dsb, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988). Infrastruktur yang digunakan di perkotaan biasanya untuk memasok daya, air dan gas secara konsisten menjadi suatu kesatuan. Karena masyarakat bergantung secara penuh pada infrastruktur fisik (Avritzer, 2015).

B. Jenis – Jenis Infrastruktur

Klasifikasi infrastruktur fisik: infrastruktur fisik dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu infrastruktur permukaan dan infrastruktur bawah tanah. Infrastruktur permukaan termasuk transportasi infrastruktur, tiang untuk infrastruktur listrik dan komunikasi, pelabuhan, terminal bus dan kereta api dan Bandara. Infrastruktur bawah tanah mencakup jaringan perpipaan untuk pasokan air, panas dan gas alam, kabel listrik dan komunikasi, terowongan yang mencakup juga jaringan kereta bawah tanah (Adl-Zarrabi, 2017).

Jenis infrastruktur transportasi: kereta api dan bus Terminal dan Stasiun; kereta bawah tanah terowongan, overpasses, jembatan; Terminal kelautan, air pelabuhan laut; Port airdroms, Bandara, Fasilitas Komunikasi, navigasi dan sistem manajemen lalu lintas; Bagian dari jalan motor, jalur kereta api dan perairan pedalaman, helikopter, lokasi pendaratan, serta bangunan, struktur, Fasilitas dan peralatan yang menyediakan pengembangan industri transportasi. Rute transportasi jalan motor, kereta api, air, dan udara (Tokunova, 2018). Fasilitas infrastruktur transportasi dasar yang

menyediakan transportasi dan komunikasi ekonomis untuk tujuan keberhasilan pengembangan sistem ekonomi.

C. Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan negara adalah wilayah dimana secara geografis memiliki batas secara langsung di darat dengan negara lain atau tidak langsung melalui laut lepas (Sudiar, 2017). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Menurut Muradi (2015) permasalahan yang menjadi kendala dalam mengefektifkan pengamanan wilayah perbatasan yaitu infrastruktur yang ada di wilayah perbatasan terbilang minim. Minimnya infrastruktur jalan dan pendukung lainnya menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengamanan perbatasan secara luas. Konteks ini pada akhirnya membuat pengamanan wilayah perbatasan dilakukan terbatas dan cenderung seadanya.

Berdasarkan hal tersebut, salah satu hal yang paling menonjol di daerah perbatasan adalah pembangunan infrastruktur. Dengan infrastruktur yang lengkap dan bermutu baik, maka kawasan perbatasan sebagai cerminan diri dari suatu negara akan terasa semakin jelas (Sari, 2019).

3. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Pengolahan data menurut Arikunto (2010) meliputi kegiatan:

1. Editing
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, untuk menghilangkan kesalahan - kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi.
2. Tabulasi
Tabulasi adalah pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan.
3. Interpretasi Data

Pada interpretasi data peneliti memberikan penjabaran dari hasil perhitungan (tabel) dan kemudian menghubungkan dengan data – data lapangan sehingga terjadi keterkaitan antara hasil dan olahan data yang didapat di lapangan.

B. Metode Analisis

1. Analisis Ketersediaan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan Indonesia dan Timor Leste

Analisis Kuantitatif Untuk menjelaskan kondisi ketersediaan dan kebutuhan prasarana kawasan permukiman kumuh pada lokasi penelitian, maka pendekatan yang dilakukan adalah membandingkan ketersediaan prasarana dengan standar pelayanan minimum dan untuk mendapatkan penilaian dengan memberi bobot pada masing-masing indikator prasarana. Adapun kriteria metode untuk standar skoring yang digunakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Penilaian Skoring Infrastruktur

No	Nilai Skor	Presentase (%)	Kategori
1.	5	70-100	Tinggi
2.	3	40-69	Sedang
3.	1	0-39	Rendah

Sumber : Dharmawansyah, 2017

2. Analisis Tingkat Pelayanan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan

Dalam pencapaian sasaran ini, dilakukan analisis *teoritical deskriptif* berupa ulasan atau deskripsi indikator dan variabel sesuai dengan fakta empirik infrastruktur di kawasan perbatasan, hasilnya berupa profil kawasan berdasarkan indikator dan variabel yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara pada beberapa responden dan melakukan observasi pada kawasan, yang kemudian dilakukan penilaian melalui proses *skoring*. Hasil *skoring* akan menunjukkan nilai baik buruknya skala pelayanan dari kondisi infrastruktur yang telah diidentifikasi. Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah teknik skala Likert. Penggunaan skala Likert menurut Sugiyono (2013:132) adalah “skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial". Berikut merupakan Skala Likert dalam penjelasan tabel 2.

Skala Likert	Penilaian
1	Sangat Baik
2	Cukup Baik
3	Baik
4	Kurang Baik
5	Buruk

Keluaran dari sasaran ini adalah teridentifikasinya kondisi infrastruktur perbatasan dan skala pelayanan infrastruktur

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis Ketersediaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

a. Jaringan Jalan

yang ada di kawasan perbatasan berdasarkan pembagian kuisioner yang dibagikan kepada penduduk local, apakah skala pelayanan yang mereka dapatkan atau terima sudah Sangat baik, cukup baik, baik, Kurang baik ataukah Buruk.

Jaringan jalan memiliki SPM 40-60m / Ha dengan lebar 2-5 m. jalan yang ada di kawasan perbatasan masing-masing memiliki panjang Desa Asumanu 352 m, Desa Tobe 245 m dan Maumutin 223 m dengan lebar jalan 3 meter, untuk mengetahui persentase ketersediaan panjang jalan maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

No	Desa	Standar SPM	Jumlah Ideal	Panjang jalan (m)	Lebar jalan eksisting (m)	Penilaian	Skor
1.	Asumanu	40/60	576	352	3	61%	3
2.	Tohe	m/Ha lebar		245	3	43%	3
3.	Maumutin	2-5 m		223	3	39%	1

Sumber : Hasil Analisa, 2019

Berdasarkan Tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan panjang jalan yaitu Asumanu 61%, Tohe 43% dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 40% – 69% maka skor yang diberikan adalah 3 sedangkan untuk maumutin 39% dengan skor 1 atau 0 % – 39 %. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan jaringan Jalan di kawasan perbatasan adalah 3 dengan nilai rata-rata 3 atau dikategorikan sedang.

b. Jaringan Air Bersih

Dalam kehidupan sehari-hari, air bersih merupakan kebutuhan wajib yang harus dipenuhi. Hampir semua kegiatan masyarakat menggunakan air bersih, tak terkecuali masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk mengetahui tingkat ketersediaan jaringan air bersih, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Air Bersih Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

No	Desa	SPM	Penilaian	Skor
----	------	-----	-----------	------

	Tingkat Pelayanan	Cakupan	Penduduk (Jiwa)	Rumah tangga			
1.	Asumanu	Tersedia	Setiap 1 jiwa	1686	480	225%	5
2.	Tohe	layanan	membutuhkan	5213	1335	627%	5
3.	Maumutin	pipa PDAM	60 liter/hari	3142	784	368%	5
		213 KK					

Sumber : Hasil Analisa, 2019

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan Jaringan Air bersih di kawasan perbatasan yaitu 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka penilaian yang diberikan adalah 5

c. Jaringan Drainase

Jaringan drainase memiliki peranan penting untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir yang berfungsi lain untuk mencegah dan mengurangi terjadi banjir disuatu daerah. Sesuai dengan ketersediaan panjang drainase di ketahui, bahwa panjang drainase di kawasan perbatasan dengan diikuti panjang jalan yang ada adalah masing-masing Desa Asumanu 352 m, Desa Tobe 245 m dan Maumutin 223 m, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut :

d. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah memiliki peranan penting untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan. Sesuai dengan ketersediaan kepemilikan MCK di ketahui bahwa

Tabel 5 Hasil Analisis Ketersediaan Jaringan Drainase Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

No	Desa	Standar SPM	Jumlah Ideal	Penilaian	Skor
1.	Asumanu	2838	2838	12%	1
2.	Tohe			9%	1
3.	Maumutin			8%	1

Sumber : Hasil Analisa, 2019

Berdasarkan Tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan jaringan drainase yaitu 12%, 9% dan 8 Persen%, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0% – 39% maka skor yang diberikan adalah 1. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan jaringan Drainase di kawasan perbatasan adalah 1 dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan Rendah.

kepemilikan kakus di kawasan perbatasan disesuaikan dengan rumah tangga dengan jumlah masing-masing desa 480 KK, 1335 KK, 784KK. untuk mengetahui tingkat ketersediaan pengelolaan limbah, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut

Tabel 6 Hasil Analisis Ketersediaan Pengelolaan Limbah Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste

No	Desa	Standar SPM	Jumlah Ideal	Ketersediaan	Penilaian	Skor
1.	Asumanu	Setiap 84 unit	84	480	571%	5
2.	Tohe	rumah butuh		1335	1589%	5
3.	Maumutin	84 unit		784	933%	5

Sumber : Hasil Analisa, 2019

Berdasarkan Tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa penilaian ketersediaan pengelolaan limbah yaitu 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 70% – 100% maka skor yang diberikan adalah 5. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan MCK/kakus di kawasan perbatasan adalah 5 dengan nilai rata-rata 5 atau dikategorikan Tinggi.

e. Sistem Persampahan

Sistem persampahan di kawasan perbatasan seluruhnya dikelola sendiri dengan cara ditimbun atau dibakar. untuk mengetahui tingkat ketersediaan sistem persampahan, maka digunakan metode perhitungan sebagai berikut (tabel 7)

**Tabel 7 Hasil Analisis Ketersediaan Persampahan
Kawasan Perbatasan Indonesia-Timor Leste**

No	Desa	Uraian	Standar SPM	Jumlah Total	Ketersediaan	Penilaian	Skor
1.	Asumanu	Sistem sarana persampahan	1 orang 11,6 lt/KK	213 tong	-	0%	1
2.	Tohe		1 unit TPS melayani 40Lt/150 KK	1 TPS	-	0%	1
3.	Maumutin		Lt/150 KK 1 TPS-0% 1 unit gerobak sampah melayani 1000lt/200 KK	1 unit gerobak	-	0%	1
		Sistem pengangkutan sampah	Pengambilan sampah 1 minggu 3 kali	Pengambilan sampah 1 minggu 3 kali	Masih bersifat individu & belum dilakukan pengangkutan sampah	0%	1

Sumber : Hasil Analisa, 2019

Berdasarkan tabel dan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa persentase ketersediaan sistem sarana persampahan untuk tong sampah 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. TPS sebanyak 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, 0 % -39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. Gerobak sampah 0 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. Sedangkan untuk sistem pengolahan dan pengangkutan sampah sebesar 100 %, dan berdasarkan pada pedoman yang ada, apabila 0 % -39,99% maka skor yang diberikan adalah 1. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total nilai tingkat ketersediaan Sistem persampahan di kawasan

perbatasan dengan nilai rata-rata 1 atau dikategorikan rendah.

2. Analisis Tingkat pelayanan Infrastruktur Kawasan Perbatasan

a. Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam mengembangkan suatu wilayah. Semakin baik kondisi jalan, maka semakin mudah bagi masyarakat untuk mengakses tempat suatu wilayah tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung yang dilakukan, bahwa sudah tersedia akses jalan disana namun kondisi jalan yang masih buruk karena belum ada perbaikan. Adapun dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Analisa Kondisi Jalan

No	Desa	Jenis Jalan			Kebutuhan			Perlu Diperbaiki		
		Aspal	Tanah	Lainnya	Kurang	Cukup	Sangat cukup	Perlu	Cukup Perlu	Tidak Perlu
1.	Asumanu	11	19	3	33	0	0	33	0	0
2.	Tohe	21	8	4	25	8	0	28	5	0
3.	Maumutin	9	22	2	29	4	0	31	2	0
	Jumlah	41	49	9	87	12	0	92	7	0
	%	0,41	0,49	0	0,88	0,12	0	0,93	0,07	0

Sumber: Hasil Kuesioner dan Analisis, 2019

Dari tabel diatas yang dihimpun dari pendapat masyarakat melalui kuisisioner maka untuk Infrastruktur berupa Jalanyang menghubungkan atar wilayah dan kegiatan masih berupa Jalan Tanah dengan presentase sebesar 49 %. Untuk Kondisi jalan yang djaring dari kuisisioner terlihat bahwa masih sangat kurang dengan persentase 88 %. Untuk perbaikan jalan yang di himpun dari masyarakat menjawab perlu di perbaiki dengan persentase 93%

b. Jembatan

Jembatan berfungsi sebagai penghubung dua bagian jalan yang terputus akibat beberapa kondisi yang dipisakan oleh sungai,dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian kondisi jembatan yang ada di sana belum begitu bagus dan masih rusak karena belum ada perbaikan.

Tabel 9 Analisa Kondisi Jembatan

No	Desa	Jenis			Kebutuhan			Perlu Diperbaiki		
		Kayu	Semen	Lainnya	Kurang	Cukup	Sangat cukup	Perlu	Cukup Perlu	Tidak Perlu
1.	Asumanu	0	28	5	6	27	0	28	5	0
2.	Tohe	0	30	3	10	23	0	29	4	0
3.	Maumutin	0	27	6	21	12	0	25	8	0
	Jumlah	0	85	14	37	62	0	82	17	0
	%	0	0,86	0,14	0,37	0,63	0	0,83	0,17	0

Sumber: Hasil Kuesioner dan Analisis, 2019

Dari tabel diatas yang dihimpun dari pendapat masyarakat melalui kuisisioner maka untuk Infrastruktur berupa Jembatan yang menghubungkan antar wilayah dan kegiatan masih berupa semen dengan presentase sebesar 85 %. Untuk Kondisi jembatan yang dijaring dari kuisisioner terlihat bahwa masih sangat kurang dengan persentase 63%. Untuk perbaikan dan

perawatan jembatan yang di himpun dari masyarakat menjawab perlu di perbaiki dengan persentase 83%.

c. Komunikasi

Jaringan telekomunikasi di lokasi penelitian sudah cukup baik dengan sudah tersedia beberapa BTS telkomsel di setiap desa dengan jenis jaringan 4G. Jumlah BTS di masing-masing Desa berjumlah 3.

Tabel 10 Analisa Kondisi Jaringan Telekomunikasi

No	Desa	Jumlah BTS	Jenis Telekomonikasi			Kebutuhan			Perlu Diperbaiki		
			BTS	STO	Lainnya	Kurang	Cukup	Sangat cukup	Perlu	Cukup Perlu	Tidak Perlu
1.	Asumanu	1	33	0	0	6	27	0	30	5	0
2.	Tohe	1	33	0	0	3	30	0	27	6	0
3.	Maumutin	1	33	0	0	5	28	0	24	9	0
	Jumlah	3	99	0	0	14	85	0	81	18	0
	%	1	0	0	0,24	0,86	0	0,82	0,18	0	

Sumber: Hasil Kuesioner dan Analisis, 2019

Dari tabel diatas yang dihimpun dari pendapat masyarakat melalui kuisisioner maka untuk jaringan berupa telekomunikasi tersedia BTS sudah cukup terlayani semua dengan persentase 99 %. Untuk Kondisi jaringan telekomunikasi kuisisioner terlihat bahwa Sudah cukup dengan persentase 86 %. Untuk

perbaikan atau perawatan yang di himpun dari masyarakat menjawab perlu di perbaiki dengan persentase 82%.

d. Jaringan Air Bersih

Air bersih menjadi kebutuhan utama masyarakat di mana air bersih dapat digunakan untuk mencuci, memasak, mandi, dan sebagainya. Tersedianya air bersih di lokasi studi sudah sangat memadai hal ini dikarenakan sumber air yang dipakai langsung

dari titik mata air di bawah kaki gunung ke kawasan permukiman masyarakat setempat, dan pihak setempat menyediakan tiap viber di setiap tempat dan minimal satu viber disediakan untuk 20 sampai 25 rumah tangga.

Tabel 11 Jenis Jaringan Air Bersih

No	Desa	Ketersediaan	Sumber air			Kebutuhan			Perlu Diperbaiki		
			PDAM	Sumur	Lainnya	Kurang	Cukup	Sangat cukup	Perlu	Cukup Perlu	Tidak Perlu
1.	Asumanu	1	0	5	28	28	5	0	30	3	0
2.	Tohe	1	0	0	33	0	28	5	31	2	0
3.	Maumutin	1	0	6	27	0	29	4	28	5	0
Jumlah		3	0	11	88	28	62	9	89	10	0
%		1	0,11	0,89	0,28	0,63	0,99	0,9	0,1	0	0

Sumber: Hasil Kuesioner dan Analisis, 2019

Dari tabel di atas yang dihimpun dari pendapat masyarakat melalui kuisisioner maka untuk sumber air bersih dari titik mata air dengan presentase sebesar 89 %. Untuk kebutuhan yang di jaringan dari kuisisioner terlihat bahwa sudah sedikit cukup dengan persentase 63 %. Untuk perbaikan atau perawatan yang di himpun dari masyarakat menjawab perlu di perbaiki dengan persentase 90%.

e. Pengolahan Sampah

Untuk limbah padatnya masyarakat di lokasi penelitian atau sebagian besar masyarakat kecamatan Raihat tidak di siapkan kotak sampah atau tempat pengolahan sehingga masyarakat langsung mengumpulkan sendiri dan dibakar dan juga tidak ada limbah berbahaya beracun, berbahaya, berbau (B3) karena kebanyakan sampah yang ada hanya kertas dan plastik-plastik bekas

Tabel 12 Analisa Pengolahan Sampah

No	Desa	Sarana Pengolahan Limbah			Kebutuhan			Perlu Diperbaiki		
		Komunal	Septitanck	Lainnya	Kurang	Cukup	Sangat cukup	Perlu	Cukup Perlu	Tidak Perlu
1.	Asumanu	2	20	11	28	3	2	30	0	3
2.	Tohe	5	26	2	21	9	3	25	7	1
3.	Maumutin	0	29	4	24	7	2	19	1	13
Jumlah		7	75	17	73	19	7	74	8	17
%		0,07	0,76	0,17	0,74	0,19	0,07	0,75	0,08	0,17

Sumber: Hasil Kuesioner dan Analisis, 2019

Dari tabel di atas yang dihimpun dari pendapat masyarakat melalui kuisisioner maka untuk jaringan pengolahan limbah padat dan cair lebih banyak menggunakan septi tank dengan presentase sebesar 76 %. Untuk kebutuhan yang di jaringan dari kuisisioner terlihat bahwa masih sangat kurang dengan persentase

74%. Untuk perbaikan dan perawatan atau perbaikan yang di himpun dari masyarakat menjawab perlu di perbaiki dengan persentase 75%

f. Jaringan Listrik

Untuk pelayann jaringan listrik sendiri di lokasi sudah cukup terlayani karena sumber

jaringan listrik langsung di tarik dari PLN Atambua pusat kabupaten Belu menuju ke daerah perbatasan atau lokasi penelitian.

Tabel 13 Analisa jaringan listrik

No	Desa	Uraian	Standar SPM	Jumlah Total	Ketersediaan	Penilaian	Skor
1.	Asumanu	40/60	576	352	3	61%	3
2.	Tohe	m/Ha lebar		245	3	43%	3
3.	Maumutin	2-5 m		223	3	39%	1

Sumber: Hasil Kuesioner dan Analisis, 2019

Dari tabel diatas yang dihimpun dari pendapat masyarakat melalui kuisisioner maka untuk sumber jaringan listrik lebih banyak menggunakan sumber PLN dengan presentase sebesar 87 %. Untuk kebutuhan jaringan listrik

5. KESIMPULAN

Dari hasil analisa yang dilakukan, Diketahui kondisi dan tingkat pelayanan infrastruktur di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste, Dimana Desa Asumanu, Tohe dan Maumutin yang menjadi fokus dalam penelitian ini perlu adanya kebutuhan jalan, jembatan, telekomunikasi air bersih, pengolahan limbah dan jaringan listrik. Untuk kebutuhan jalan sendiri berdasarkan hasil analisa masih banyak terdapat jalan tanah yang masih sangat kurang untuk kebutuhan masyarakat perbatasan dimana jalan merupakan sarana penghubung dari 1 tempat ke tempat lain, Maka perlu di perbaiki kebutuhan jalan agar sesuai dengan standar yang ada. Jembatan yang ada di 3 desa penelitian merupakan jembatan yang menghubungkan antara desa kecamatan dan lintas Negara sebagai tingkat pelayanan infrastruktur yang ada dimana kondisi jembatan perlu diperbaiki karena tidak memenuhi standar sebab jembatan yang ada merupakan jenis jembatan semen, perlu perbaikan perkerasan dan pelebaran jembatan agar dapat melayani tingkat aktivitas yang menggunakan. Telekomunikasi merupakan sarana yang menghubungkan dan memudahkan dalam pemasaran dan pemerintahan tetapi di kondisi eksisting

yang dijaring dari kuisisioner terlihat bahwa Sudah cukup dengan persentase 75 %. Untuk perbaikan perbaikan atau perawatan yang di himpun dari masyarakat menjawab perlu di perbaiki dengan presentasi 84%.

yang ada penyediaan BTS untuk melayani masih belum sesuai dengan standar dan tingkat pelayanan yang sesuai, sebab masih membutuhkan penambahan BTS dan STO untuk meningkatkan kebutuhan jaringan telekomunikasi dengan baik di lokasi penelitian. Air bersih merupakan kebutuhan utama sehari-hari untuk minum, memasak, mencuci, mandi, dan sebagainya. Dari hasil analisa yang dilakukan perlu adanya peningkatan perbaikan dan penyediaan untuk memenuhi kebutuhan sebab kondisi yang sekarang air bersih masih belum terlayani dengan baik karena sebagian masyarakat masih mengambil air jauh dari tempat tinggal atau permukiman warga akibat kekeringan hal ini menjadi masalah untuk mengatasi agar dapat terlayani dengan kebutuhan pipa, viber untuk sampai ke kawasan permukiman warga. Pengolahan limbah merupakan sarana yang mempegaruri lingkungan agar tidak terjadi pencemaran, berdasarkan hasil anilisa yang dilakukan masih belum tersedianya TPA dan TPS di tempat, hal ini membuat pengolahan limbah tidak teratur dan juga masyarakat membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan di sekitar, maka dari hasil analisa ini perlu di sediakan TPS dan TPA di setiap rumah dan tempat umum agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Sedangkat

kebutuhan listrik dari hasil analisa sudah terlayani semua dengan baik namun hanya beberapa yang belum terlayani akibat lokasi yang jauh dari permukiman dan jarak medan yang tidak memungkinkan, hal ini perlu diatasi agar semua masyarakat di desa dapat terlayani semua sesuai dengan standar kebutuhan yang ada.

6. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di ITN, Malang.

7. REFERENSI

- Adl-Zarrabi, Bijan. (2017). What is 'Infrastructure Physics?. *The 15th International Symposium on District Heating and Cooling. Energy Procedia* (52),132-520
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Avritzer, Alberto, dkk. (2015). Survivability Evaluation of Gas, Water and Electricity Infrastructures. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science* (310),5–25.
- Darmawansyah. (2017). *Studi Ketersediaan Dan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Pangkajene Kabupaten Pangkep* (Skripsi). Retrieved from <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6974/1/Darmawansyah%20Cpdf.pdf>
- Grigg, N. (1998). *Infrastructure Engineering and Management*. New York: John Wiley & Sons.
- Muradi. (2015). Pengelolaan pengamanan perbatasan indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 25-34.
- Tokunova, Galina. (2018). Assessment of the transport infrastructure influence on urban agglomerations development. *Thirteenth International Conference on Organization and Traffic Safety Management in Large Cities*. Transportation Research Procedia 36 754–758.
- Purnamasari, Wulan., Muslimin H. Kara.,, Moh. Sabri AR , Amiruddin, K. (2016.). Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara Indonesia Malaysia Di Sambas. *Jurnal Diskursus Islam*, 4(2), 217-247.
- Sari, U.C.,& Rahman, Boby. (2019). Studi Literatur: Kajian Geoteknik Daerah Perbatasan Sebagai Salah Satu Faktor Dalam Penguatan Infrastruktur Daerah Perbatasan Di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Planologi*, 16(1), 32-44.
- Skorobogatova, Oksana & Irina Kuzmina-Merlino. (2017). Transport Infrastructure Development Performance. *Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication*. Procedia Engineering 178 319 – 329.
- Sudiar, S. (2017). Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Di Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Administrative Reform (JAR)*, 3(4), 489-500.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, S.P. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal* (Skripsi). Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/26411/1/skripsi.pdf>
- Warsilan., & Akhmad Noor. (2015). Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *MIMBAR*, 31(2), 359-366.